





**SEW  
EURODRIVE**

## **Инструкция по монтажу и эксплуатации**



**Редукторы  
серии R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W**





<b>1 Общие сведения .....</b>	<b>5</b>
1.1 Правила пользования документацией .....	5
1.2 Структура указаний по технике безопасности .....	5
1.3 Условия выполнения гарантийных требований.....	6
1.4 Содержание документации .....	6
1.5 Ограничение ответственности компании .....	6
1.6 Наименования и товарные знаки .....	6
1.7 Замечание об авторских правах .....	6
<b>2 Указания по технике безопасности .....</b>	<b>7</b>
2.1 Предварительные замечания .....	7
2.2 Общие сведения.....	7
2.3 Квалификация персонала.....	8
2.4 Применение по назначению .....	8
2.5 Дополнительная документация .....	8
2.6 Транспортировка / подготовка к хранению .....	9
2.7 Установка .....	9
2.8 Ввод в эксплуатацию / эксплуатация.....	9
2.9 Технический осмотр и обслуживание.....	10
<b>3 Устройство редукторов.....</b>	<b>11</b>
3.1 Базовая конструкция цилиндрического редуктора .....	11
3.2 Базовая конструкция плоского цилиндрического редуктора .....	12
3.3 Базовая конструкция конического редуктора K..9 .....	13
3.4 Базовая конструкция конического редуктора K..37 – K..187 .....	14
3.5 Базовая конструкция червячного редуктора.....	15
3.6 Базовая конструкция редуктора SPIROPLAN® W..10 – W..30 .....	16
3.7 Базовая конструкция редуктора SPIROPLAN® W..37 – W..47 .....	17
3.8 Заводская табличка / условное обозначение .....	18
<b>4 Механический монтаж .....</b>	<b>19</b>
4.1 Необходимые инструменты / вспомогательные средства.....	19
4.2 Условия монтажа.....	20
4.3 Установка редуктора .....	21
4.4 Редукторы со сплошным валом .....	28
4.5 Моментные рычаги для редукторов с полым валом .....	30
4.6 Редукторы с полым валом (шпоночный паз или шлицы).....	33
4.7 Редукторы с полым валом (стяжная муфта).....	40
4.8 Редукторы с полым валом (система TorqLOC®).....	44
4.9 Монтаж защитной крышки .....	56
4.10 Муфта адаптера AM.....	58
4.11 Муфта адаптера AQ.....	62
4.12 Адаптер EWH.....	65
4.13 Крышка входного вала AD .....	67
4.14 Дополнительное оборудование .....	72



## Содержание

<b>5 Ввод в эксплуатацию .....</b>	<b>81</b>
5.1 Проверка уровня масла .....	82
5.2 Минимальная утечка через уплотнения вала .....	82
5.3 Червячные редукторы и редукторы SPIROPLAN® W .....	83
5.4 Цилиндрические / плоские цилиндрические / конические редукторы ..	84
5.5 Редукторы с блокиратором обратного хода .....	84
5.6 Компоненты из фторкаучуковых эластомеров .....	85
<b>6 Технический осмотр и обслуживание .....</b>	<b>86</b>
6.1 Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию .....	86
6.2 Периодичность технического осмотра / обслуживания .....	87
6.3 Периодичность замены масла .....	88
6.4 Операции технического осмотра и обслуживания адаптера AL / AM / AQ. / EWH .....	89
6.5 Операции технического осмотра и обслуживания крышки входного вала AD .....	89
6.6 Операции технического осмотра / обслуживания редуктора .....	90
<b>7 Монтажные позиции .....</b>	<b>105</b>
7.1 Обозначение монтажных позиций .....	105
7.2 Потери от перемешивания масла .....	106
7.3 Монтажная позиция MX .....	106
7.4 Универсальная монтажная позиция M0 .....	106
7.5 Монтажные позиции редукторов SPIROPLAN® .....	107
7.6 Условные обозначения .....	107
7.7 Цилиндрические мотор-редукторы R .....	108
7.8 Цилиндрические мотор-редукторы RX .....	111
7.9 Плоские цилиндрические мотор-редукторы F .....	113
7.10 Конические мотор-редукторы K .....	116
7.11 Червячные мотор-редукторы S .....	124
7.12 Мотор-редукторы SPIROPLAN® W .....	130
<b>8 Технические данные .....</b>	<b>136</b>
8.1 Длительное хранение .....	136
8.2 Смазочные материалы .....	137
<b>9 Эксплуатационные неисправности .....</b>	<b>146</b>
9.1 Редуктор .....	146
9.2 Адаптер AM / AQ. / AL / EWH .....	147
9.3 Крышка входного вала AD .....	148
9.4 Сервисное обслуживание .....	148
9.5 Утилизация .....	148
<b>10 Список адресов .....</b>	<b>149</b>
<b>Алфавитный указатель .....</b>	<b>161</b>



## 1 Общие сведения

### 1.1 Правила пользования документацией

Данная документация входит в комплект поставки изделия и содержит важные указания по эксплуатации и обслуживанию. Она предназначена для всех специалистов, выполняющих работы по установке, монтажу, вводу в эксплуатацию и техническому обслуживанию.

Содержите документацию в удобочитаемом состоянии и храните в доступном месте. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

### 1.2 Структура указаний по технике безопасности

#### 1.2.1 Значение сигнальных слов

В следующей таблице представлены градации и значение сигнальных слов для указаний по технике безопасности, предупреждений о повреждении оборудования и прочих указаний.

Сигнальное слово	Значение	Последствия несоблюдения
<b>▲ ОПАСНО!</b>	Непосредственная угроза жизни	Тяжелые или смертельные травмы
<b>▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!</b>	Возможна опасная ситуация	Тяжелые или смертельные травмы
<b>▲ ОСТОРОЖНО!</b>	Возможна опасная ситуация	Легкие травмы
<b>ВНИМАНИЕ!</b>	Угроза повреждения оборудования	Повреждение приводной системы или ее оборудования
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	Полезное примечание или рекомендация: Облегчает работу с приводной системой.	

#### 1.2.2 Структура тематических указаний по технике безопасности

Тематические указания по технике безопасности относятся не только к какому-либо конкретному действию, но и к нескольким действиям в рамках определенной темы. Используемые пиктограммы указывают либо на общую, либо на конкретную опасность.

Формальная структура тематического указания по технике безопасности выглядит следующим образом:



#### ▲ СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!

Характер опасности и ее источник.

Возможные последствия несоблюдения указаний.

- Меры по предотвращению опасности.



### **1.2.3 Структура контекстных указаний по технике безопасности**

Контекстные указания по технике безопасности интегрированы в описание действия непосредственно перед его опасным этапом.

Формальная структура контекстного указания по технике безопасности выглядит следующим образом:

- **▲ СИГНАЛЬНОЕ СЛОВО!** Характер опасности и ее источник.  
Возможные последствия несоблюдения указаний.
  - Меры по предотвращению опасности.

### **1.3 Условия выполнения гарантийных требований**

Строгое соблюдение данной документации является условием безотказной работы оборудования и выполнения возможных гарантийных требований. Поэтому до начала работы с устройством внимательно прочтите документацию!

### **1.4 Содержание документации**

Данная документация содержит дополнительные сведения и технические требования по безопасному применению оборудования в системах, ориентированных на обеспечение безопасности.

### **1.5 Ограничение ответственности компании**

Соблюдение данной документации — это основное условие безопасной эксплуатации и достижения указанных технических данных и рабочих характеристик. За травмы персонала, материальный или имущественный ущерб вследствие несоблюдения инструкции по эксплуатации, компания SEW-EURODRIVE ответственности не несет. В таких случаях гарантийные обязательства аннулируются.

### **1.6 Наименования и товарные знаки**

Названные в данной документации наименования являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих правообладателей.

### **1.7 Замечание об авторских правах**

© 2013 – SEW-EURODRIVE. Все права защищены.

Любое — полное или частичное — копирование, редактирование, распространение и иное коммерческое использование запрещены.



## 2 Указания по технике безопасности

Целью следующих основных указаний по технике безопасности является предотвращение травм персонала и повреждений оборудования. Эксплуатирующая сторона обязана обеспечить строгое соблюдение этих указаний. Убедитесь, что персонал, отвечающий за состояние оборудования и его эксплуатацию, а также персонал, работающий с оборудованием под свою ответственность, полностью прочитал и усвоил данную документацию. За консультациями и дополнительными сведениями обращайтесь в компанию SEW-EURODRIVE.

### 2.1 Предварительные замечания

Следующие указания по технике безопасности относятся, прежде всего, к работе с применением следующих компонентов: редукторы серии R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W. При использовании мотор-редукторов соблюдайте также указания по технике безопасности при работе с двигателями (см. инструкцию по эксплуатации двигателя).

Кроме того, учитывайте дополнительные указания по технике безопасности в отдельных главах данной инструкции по эксплуатации.

### 2.2 Общие сведения



#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность для жизни или высокая опасность травмирования во время работы двигателей или мотор-редукторов из-за наличия неизолированных деталей под напряжением (при вскрытых разъемах / клеммных коробках), подвижных или вращающихся деталей.

Опасность ожога при контакте с горячими поверхностями

Тяжелые или смертельные травмы

- Все работы по транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтажу, подключению, вводу в эксплуатацию, техническому и профилактическому обслуживанию должны выполнять только квалифицированные специалисты.
- При транспортировке, подготовке к хранению, установке/монтаже, подключении, вводе в эксплуатацию, техническому и профилактическому обслуживанию обязательно соблюдайте следующие требования:
  - указания предупреждающих табличек на двигателе/мотор-редукторе;
  - прочая документация по проектированию, инструкции по вводу в эксплуатацию и электрические схемы, относящиеся к приводу;
  - правила и требования по выполнению работ с данной установкой;
  - федеральные/региональные предписания по технике безопасности и профилактике производственного травматизма.
- Устанавливать поврежденные изделия категорически запрещается.
- Эксплуатировать устройство без необходимых защитных крышек / корпуса или подавать на такое устройство напряжение категорически запрещается.
- Устройство следует применять только по назначению.
- Необходимо следить за правильностью монтажа и управления.

#### ПРИМЕЧАНИЕ



О повреждении упаковки при транспортировке немедленно сообщите в транспортную фирму, которая выполняла доставку.

Подробнее см. в документации.



## 2.3 Квалификация персонала

Все механические работы должны выполнять только обученные специалисты. Обученные специалисты (в контексте данной инструкции по эксплуатации) — это персонал, обладающий профессиональными навыками установки, механического монтажа, устранения неисправностей и технического обслуживания изделия, и имеющий следующую квалификацию:

- законченное образование в области механики (например, по специальности "Механика" или "Мехатроника");
- знание данной инструкции по эксплуатации.

Все электротехнические работы должны выполнять только обученные специалисты-электрики. Обученные специалисты-электрики (в контексте данной инструкции по эксплуатации) — это персонал, обладающий профессиональными навыками электрического монтажа, ввода в эксплуатацию, устранения неисправностей и технического обслуживания изделия, и имеющий следующую квалификацию:

- законченное образование в области электротехники (например, по специальности "Электротехника", "Электроника" или "Мехатроника");
- знание данной инструкции по эксплуатации.

Все прочие работы, связанные с транспортировкой, хранением, эксплуатацией и утилизацией, должны выполняться только персоналом, прошедшим соответствующий инструктаж.

Любые работы необходимо выполнять в соответствующей защитной одежде.

## 2.4 Применение по назначению

Редукторы серии R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W предназначены для работы в промышленных установках.

Эти редукторы должны применяться в строгом соответствии с данными технической документации SEW-EURODRIVE и заводской таблички. Они соответствуют действующим стандартам и нормативам.

При монтаже в систему привода машины ввод в эксплуатацию (т. е. начало применения по назначению) запрещен до тех пор, пока не будет установлено, что привод машины отвечает требованиям местных законов и правил. В частности, в странах ЕС необходимо соблюдать требования директивы по машинному оборудованию 2006/42/ЕС и директивы по электромагнитной совместимости 2004/108/ЕС. Критерием является соответствие стандартам контроля ЭМС: EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-6 и EN 61000-6-2.

Применение во взрывоопасной среде запрещено, если не предусмотрено соответствующее специальное исполнение.

## 2.5 Дополнительная документация

Необходимая дополнительная документация:

- инструкция по эксплуатации "Трехфазные двигатели DR.71 – 225, 315" (при использовании мотор-редукторов);
- инструкции по эксплуатации установленного дополнительного оборудования (при необходимости);
- каталог "Редукторы";
- каталог "Мотор-редукторы".



## 2.6 Транспортировка / подготовка к хранению

Сразу после получения оборудования проверьте, нет ли на нем повреждений. В случае их обнаружения немедленно сообщите в транспортную фирму, выполнившую доставку. При необходимости откажитесь от ввода в эксплуатацию.

Рым-болты для транспортировки должны быть прочно затянуты. Они рассчитаны только на вес двигателя/мотор-редуктора; не закрепляйте никакого дополнительного груза.

Установленные рым-болты отвечают требованиям DIN 580. Обязательно соблюдайте требования по нагрузке и указания этого стандарта. Если на мотор-редукторе имеется две проушины (два рым-болта), то для транспортировки следует использовать обе проушины (оба рым-болта). В этом случае согласно DIN 580 угол наклона натянутых строп не должен превышать 45°.

При необходимости используйте пригодные устройства для транспортировки с достаточной грузоподъемностью. Сохраняйте их для последующей транспортировки.

Если монтаж двигателя / мотор-редуктора откладывается, то для его хранения используйте сухое, защищенное от пыли помещение. Запрещается хранить двигатель / мотор-редуктор на открытом воздухе или поставленным на кожух крыльчатки. До ввода в эксплуатацию двигатель / мотор-редуктор можно хранить до 9 месяцев, не принимая никаких особых мер.

## 2.7 Установка

### ВНИМАНИЕ!



Опасность вследствие избыточности опор, если редукторы в корпусе на лапах (например KA19/29B, KA127/157B или FA127/157B) закрепляются с помощью и моментного рычага, и лап.

Травмирование персонала и повреждение оборудования

- Одновременное использование лап и моментного рычага на редукторах в исполнении KA.9B/T недопустимо.
- Редукторы в исполнении KA.9B/T можно крепить только с помощью моментных рычагов.
- Редукторы в исполнении K.9 или KA.9B можно крепить только с помощью лап.
- Если для крепления необходимо использовать и лапы, и моментный рычаг, обратитесь за консультацией в технический офис SEW-EURODRIVE.

См. указания в главе "Механический монтаж"!

## 2.8 Ввод в эксплуатацию / эксплуатация

Перед вводом в эксплуатацию проверьте уровень масла, см. главу "Технический осмотр и обслуживание" (→ стр. 86).

Проверьте направление вращения **без соединения** с рабочим механизмом. При проворачивании убедитесь в отсутствии необычных шумов.

Для выполнения пробного режима работы без ведомых элементов зафиксируйте призматическую шпонку. Контрольные и защитные устройства должны быть задействованы и при работе в пробном режиме.

При изменениях, не свойственных нормальному режиму работы (например перегрев, шумы, вибрация), в случае сомнения мотор-редуктор следует отключить. Установите причину, при необходимости обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.



## 2.9 Технический осмотр и обслуживание

См. указания в главе "Технический осмотр и обслуживание"!




### **3 Устройство редукторов**

## **ПРИМЕЧАНИЕ**



На следующих рисунках показана базовая конструкция двигателей. Используйте их только как справочный материал к соответствующему перечню деталей. Возможны отличия в зависимости от типоразмера и варианта исполнения!

### 3.1 Базовая конструкция цилиндрического редуктора




19194251

[1]	Шестерня малая	[19]	Шпонка призматическая	[42]	Подшипник качения	[507]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[20]	Клапан воздушный	[43]	Шпонка призматическая	[508]	Шайба установочная
[3]	Вал-шестерня	[22]	Корпус редуктора	[45]	Подшипник качения	[515]	Шайба установочная
[4]	Шестерня	[24]	Рым-болт	[47]	Кольцо стопорное	[516]	Шайба установочная
[5]	Вал-шестерня	[25]	Подшипник качения	[59]	Пробка резьбовая	[517]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[30]	Подшипник качения	[88]	Кольцо стопорное	[521]	Шайба установочная
[7]	Вал выходной	[31]	Шпонка призматическая	[100]	Крышка редуктора	[522]	Шайба установочная
[8]	Шпонка призматическая	[32]	Втулка распорная	[101]	Болт с 6-гранной головкой	[523]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[34]	Подшипник качения	[102]	Прокладка уплотнительная		
[11]	Подшипник качения	[37]	Подшипник качения	[131]	Заглушка		
[12]	Кольцо стопорное	[39]	Кольцо стопорное	[181]	Заглушка		
[17]	Втулка распорная	[41]	Кольцо стопорное	[506]	Шайба установочная		



### 3.2 Базовая конструкция плоского цилиндрического редуктора




19298059

[1]	Шестерня малая	[22]	Корпус редуктора	[91]	Кольцо стопорное	[506]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[25]	Подшипник качения	[92]	Шайба	[507]	Шайба установочная
[3]	Вал-шестерня	[30]	Подшипник качения	[93]	Шайба стопорная	[508]	Шайба установочная
[4]	Шестерня	[31]	Шпонка призматическая	[94]	Болт с 6-гранной головкой	[515]	Шайба установочная
[5]	Вал-шестерня	[32]	Втулка распорная	[100]	Крышка редуктора	[516]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[37]	Подшипник качения	[101]	Болт с 6-гранной головкой	[517]	Шайба установочная
[7]	Вал полый	[39]	Кольцо стопорное	[102]	Прокладка уплотнительная	[521]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[41]	Кольцо стопорное	[131]	Заглушка	[522]	Шайба установочная
[11]	Подшипник качения	[42]	Подшипник качения	[160]	Пробка	[523]	Шайба установочная
[14]	Болт с 6-гранной головкой	[43]	Шпонка призматическая	[161]	Заглушка		
[16]	Фланец выходной	[45]	Подшипник качения	[165]	Пробка		
[17]	Втулка распорная	[59]	Пробка резьбовая	[181]	Заглушка		
[19]	Шпонка призматическая	[81]	Шайба уплотнительная	[183]	Манжета		
[20]	Клапан воздушный	[88]	Кольцо стопорное				




**3.3 Базовая конструкция конического редуктора К..9**



[1]	Шестерня малая	[24]	Проушина для транспортировки	[80]	Шпонка призматическая	[520]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[25]	Шарикоподшипник радиальный	[88]	Кольцо стопорное	[521]	Шайба установочная
[5]	Вал-шестерня	[26]	Корпус 1-й ступени	[89]	Заглушка	[522]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[29]	Прокладка уплотнительная	[106]	Шпилька	[523]	Шайба установочная
[7]	Вал выходной	[36]	Шпилька	[115]	Кольцо стопорное	[530]	Шайба установочная
[8]	Шпонка призматическая	[42]	Роликоподшипник конический	[141]	Втулка	[531]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[43]	Шпонка призматическая	[150]	Гайка 6-гранная	[532]	Шайба установочная
[11]	Шарикоподшипник радиальный	[44]	Прокладка уплотнительная	[159]	Пробка	[536]	Шайба установочная
[12]	Кольцо стопорное	[45]	Роликоподшипник конический	[163]	Шайба упорная	[537]	Шайба установочная
[17]	Втулка распорная	[48]	Шайба упорная (только К..29)	[167]	Пробка	[538]	Шайба установочная
[19]	Шпонка призматическая	[59]	Пробка резьбовая	[183]	Манжета		
[20]	Клапан воздушный	[62]	Пробка резьбовая	[518]	Шайба установочная		
[22]	Корпус редуктора	[63]	Переходник резьбовой	[519]	Шайба установочная		



### 3.4 Базовая конструкция конического редуктора К..37 – К..187




19301131

[1]	Шестерня малая	[25]	Подшипник качения	[102]	Прокладка уплотнительная	[522]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[30]	Подшипник качения	[113]	Гайка шлицевая	[523]	Шайба установочная
[3]	Вал-шестерня	[31]	Шпонка призматическая	[114]	Шайба стопорная	[533]	Шайба установочная
[4]	Шестерня	[37]	Подшипник качения	[116]	Средство от самоотвинчивания	[534]	Шайба установочная
[5]	Вал-шестерня	[39]	Кольцо стопорное	[119]	Втулка распорная	[535]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[42]	Подшипник качения	[131]	Заглушка	[536]	Шайба установочная
[7]	Вал выходной	[43]	Шпонка призматическая	[132]	Кольцо стопорное	[537]	Шайба установочная
[8]	Шпонка призматическая	[45]	Подшипник качения	[133]	Шайба упорная	[538]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[59]	Пробка резьбовая	[135]	Шайба уплотнительная	[542]	Шайба установочная
[11]	Подшипник качения	[83]	Шайба уплотнительна-	[161]	Заглушка	[543]	Шайба установочная
[12]	Кольцо стопорное	[84]	я	[506]	Шайба установочная	[544]	Шайба установочная
[17]	Втулка распорная	[88]	Кольцо стопорное	[507]	Шайба установочная		
[19]	Шпонка призматическая	[89]	Заглушка	[508]	Шайба установочная		
[20]	Клапан воздушный	[100]	Крышка редуктора	[521]	Шайба установочная		
[22]	Корпус редуктора	[101]	Болт с 6-гранной головкой	[521]	Шайба установочная		



### 3.5 Базовая конструкция червячного редуктора




19304203

[1]	Шестерня малая	[20]	Клапан воздушный	[88]	Кольцо стопорное	[518]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[22]	Корпус редуктора	[89]	Заглушка	[519]	Шайба установочная
[5]	Червяк	[25]	Подшипник качения	[100]	Крышка редуктора	[520]	Шайба установочная
[6]	Колесо червячное	[30]	Подшипник качения	[101]	Болт с 6-гранной головкой	[521]	Шайба установочная
[7]	Вал выходной	[37]	Подшипник качения	[102]	Прокладка уплотнительная	[522]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[39]	Кольцо стопорное	[131]	Заглушка	[523]	Шайба установочная
[11]	Подшипник качения	[43]	Шпонка призматическая	[137]	Шайба упорная		
[12]	Кольцо стопорное	[59]	Пробка резьбовая	[506]	Шайба установочная		
[19]	Шпонка призматическая	[61]	Кольцо стопорное	[507]	Шайба установочная		



### **3.6 Базовая конструкция редуктора SPIROPLAN® W.10 – W.30**




19307275

[1]	Шестерня малая	[19]	Шпонка призматическая	[88]	Кольцо стопорное	[518]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[22]	Корпус редуктора	[89]	Заглушка	[519]	Шайба установочная
[7]	Вал выходной	[25]	Подшипник качения	[100]	Крышка редуктора	[520]	Шайба установочная
[8]	Шпонка призматическая	[65]	Манжета	[101]	Болт с 6-гранной головкой	[521]	Шайба установочная
[9]	Манжета	[66]	Подшипник качения	[102]	Прокладка уплотнительная	[522]	Шайба установочная
[11]	Подшипник качения	[68]	Кольцо стопорное	[143]	Шайба упорная	[523]	Шайба установочная
[12]	Кольцо стопорное	[71]	Шайба упорная	[250]	Кольцо стопорное		
[17]	Втулка распорная	[72]	Кольцо стопорное	[251]	Кольцо стопорное		



### 3.7 Базовая конструкция редуктора SPIROPLAN® W..37 – W..47



9007199860613387


[1]	Шестерня малая	[22]	Корпус редуктора	[59]	Пробка резьбовая	[521]	Шайба установочная
[2]	Шестерня	[25]	Шарикоподшипник радиальный	[61]	Кольцо стопорное	[522]	Шайба установочная
[5]	Вал-шестерня	[26]	Корпус 1-й ступени	[88]	Кольцо стопорное	[523]	Шайба установочная
[6]	Шестерня	[30]	Шарикоподшипник радиальный	[89]	Заглушка		
[7]	Вал выходной	[31]	Шпонка призматическая	[133]	Шайба установочная		
[8]	Шпонка призматическая	[32]	Втулка распорная	[137]	Шайба установочная		
[9]	Манжета	[33]	Кольцо стопорное	[506]	Шайба установочная		
[11]	Шарикоподшипник радиальный	[36]	Болт с 6-гранной головкой	[518]	Шайба установочная		
[12]	Кольцо стопорное	[37]	Шарикоподшипник радиальный	[519]	Шайба установочная		
[19]	Шпонка призматическая	[44]	Кольцо уплотнительное	[520]	Шайба установочная		



### 3.8 Заводская табличка / условное обозначение

#### 3.8.1 Заводская табличка

На следующем рисунке показан пример заводской таблички конического редуктора с крышкой входного вала:




$n_a$	[об/мин]	Макс. допустимая частота вращения выходного вала
$M_{amax}$	[Нм]	Макс. допустимый врачающий момент на выходном валу
$M_{emax}$	[Нм]	Макс. допустимый врачающий момент на входном валу
$i$		Передаточное число редуктора
IM		Монтажная позиция

#### 3.8.2 Условное обозначение

Конический  
редуктор

Конический редуктор с адаптером AQ может иметь следующее условное обозначение:





## 4 Механический монтаж

### 4.1 Необходимые инструменты / вспомогательные средства

- набор гаечных ключей;
- возможно, динамометрический ключ для затяжки:
  - стяжных муфт;
  - адаптера двигателя AQH или EWH;
  - крышки входного вала с центрирующим буртом;
- монтажное приспособление;
- возможно, элементы выравнивания (шайбы, распорные кольца);
- крепежные детали для передающих элементов;
- смазка (например паста NOCO®);
- средство от самоотвинчивания (для крепления крышки входного вала с центрирующим буртом), например Loctite® 243.

Стандартные крепежные детали в комплект поставки не входят.

#### 4.1.1 Допуски на монтажные размеры

Валы	Фланцы
<p>Допуск на диаметр по стандарту DIN 748:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поле допуска k6 по стандарту ISO для сплошных валов с <math>\varnothing \leq 50</math> мм;</li> <li>• поле допуска m6 по стандарту ISO для сплошных валов с <math>\varnothing &gt; 50</math> мм;</li> <li>• поле допуска H7 по стандарту ISO для отверстий полых валов;</li> <li>• центровое отверстие по стандарту DIN 332, форма DR.</li> </ul>	<p>Допуск на размеры центрирующего бурта по стандарту DIN 42948:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• поле допуска j6 по стандарту ISO для <math>b_1 \leq 230</math> мм;</li> <li>• поле допуска h6 по стандарту ISO для <math>b_1 &gt; 230</math> мм.</li> </ul>



## 4.2 Условия монтажа



### ▲ ОСТОРОЖНО!

Опасность ушиба о выступающие детали редуктора.

Легкие травмы!

- Держитесь на безопасном расстоянии от редуктора / мотор-редуктора.



### ВНИМАНИЕ!

Повреждение редуктора / мотор-редуктора вследствие неправильного монтажа.

Угроза повреждения оборудования!

- Строго соблюдайте указания этой главы!

Монтаж привода допускается только при выполнении следующих условий:

- Привод исправен (нет повреждений от транспортировки или хранения).
- Данные заводской таблички мотор-редуктора соответствуют параметрам электросети.
- Если в воздухе содержится абразивная пыль, манжеты выходных валов должны иметь соответствующую защиту от износа.
- Выходные валы и поверхности фланцев должны быть полностью очищены от антакоррозионного средства, загрязнений и т. п. Для очистки используйте стандартный растворитель. Не допускайте попадания растворителя на рабочие кромки манжет — возможно повреждение материала!
- **Для приводов в стандартном исполнении:**
  - температура окружающей среды соответствует данным технической документации, заводской таблички и таблицы смазочных материалов в главе "Смазочные материалы");
  - в окружающей среде отсутствуют опасные масла, кислоты, газы, пары, излучения и т. д.
- **Для редукторов специального исполнения:**
  - конструкция привода соответствует условиям окружающей среды. Соблюдайте данные заводской таблички.
- **Для червячных редукторов и редукторов SPIROPLAN® W:**
  - отсутствуют большие внешние моменты инерции, способные давать на редуктор обратную нагрузку.
  - самоторможение при  $\eta'$  (обратн.)  $< 0,5$ ;  
расчет:  $\eta' = 2 - 1/\eta$
- **При монтаже на серводвигатели:**
  - Монтаж привода допускается только в том случае, если будет обеспечена вентиляция, достаточная для отвода теплого воздуха от привода.



## 4.3 Установка редуктора



### ВНИМАНИЕ!

Опасность вследствие избыточности опор, если редукторы в корпусе на лапах (например KA19/29B, KA127/157B или FA127/157B) закрепляются с помощью и моментного рычага, и лап.

Травмирование персонала и повреждение оборудования

- Одновременное использование лап и моментного рычага на редукторах в исполнении KA.9B/T недопустимо.
- Редукторы в исполнении KA.9B/T можно крепить только с помощью моментных рычагов.
- Редукторы в исполнении K.9 или KA.9B можно крепить только с помощью лап.
- Если для крепления необходимо использовать и лапы, и моментный рычаг, обратитесь за консультацией в технический офис SEW-EURODRIVE.



### ▲ ОСТОРОЖНО!

В случае неправильного монтажа возможно повреждение редуктора или мотор-редуктора.

Угроза повреждения оборудования!

- Обеспечьте защиту редуктора от прямого потока холодного воздуха. Образование конденсата может привести к насыщению масла водой.
- Соблюдайте указания этой главы.



### ▲ ОСТОРОЖНО!

Опасность защемления и ушиба при неправильном демонтаже тяжелых деталей.

Опасность травмирования.

- Демонтаж стяжной муфты выполняйте правильно.
- К работам приступайте только после полной остановки редуктора. Заблокируйте его от непреднамеренного включения.

Редуктор или мотор-редуктор необходимо устанавливать только в указанной монтажной позиции. Соблюдайте данные заводской таблички. Редукторы SPIROPLAN® типоразмера W10—W30 можно устанавливать в произвольной позиции.

Монтажное основание должно обладать следующими свойствами:

- ровное;
- демптирующее;
- крутильно-жесткое.

Ниже представлены значения максимально допустимого отклонения от плоскости для основания под лапы/фланец (ориентировочные значения согласно DIN ISO 1101):

- Типоразмер редуктора ≤ 67: не более 0,4 мм;
- Типоразмер редуктора 77 – 107: не более 0,5 мм;
- Типоразмер редуктора 137 – 147: не более 0,7 мм;
- Типоразмер редуктора 157 – 187: не более 0,8 мм.

При затяжке лап и фланцев не допускайте перекоса опорных поверхностей и учитывайте допустимые радиальные и осевые нагрузки на вал! При расчете допустимых радиальных и осевых нагрузок соблюдайте указания главы "Проектирование" в каталоге редукторов или мотор-редукторов.

Для крепления мотор-редукторов используйте болты класса прочности 8.8.



Для крепления мотор-редукторов, указанных ниже, используйте болты класса прочности 10.9.

- RF37, R37F с фланцем Ø 120 мм;
- RF37, RF47, R47F с фланцем Ø 140 мм;
- RF57, R57F с фланцем Ø 160 мм;
- FF, FAF, KF, KAF с фланцем Ø 250 мм;
- а также RZ37, RZ47, RZ57, RZ67, RZ77, RZ87.

### ПРИМЕЧАНИЕ



При установке редуктора учитывайте, что доступ к резьбовым пробкам контрольного и сливного отверстий, а также к воздушным клапанам должен быть свободным!

При этом проверьте и заданный уровень масла в соответствии с монтажной позицией (см. главу "Количество смазочных материалов" (→ стр. 140) или данные на заводской табличке). Поставляемые заказчику редукторы уже заполнены необходимым количеством масла. В зависимости от монтажной позиции возможны незначительные отклонения от уровня по контрольному отверстию, не выходящие за пределы производственного допуска.

**При переходе на другую монтажную позицию правильно выбирайте необходимое количество смазочного материала и учитывайте положение воздушного клапана.** См. главу "Количество смазочных материалов" и главу "Монтажные позиции".

При изменении монтажной позиции конических редукторов на M5 или M6 либо при переходе с одной из этих позиций на другую обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

При изменении монтажной позиции червячных редукторов типоразмера S47—S97 на M2 и M3 обратитесь в технический офис SEW.

Во избежание электрохимической коррозии между редуктором и рабочим механизмом используйте пластмассовые прокладки толщиной 2 – 3 мм! Используемые пластмассовые элементы должны обладать сопротивлением току утечки  $< 10^9$  Ом. Электрохимическая коррозия возможна в местах контакта разных металлов (например чугуна и специальной стали). Крепежные болты используйте тоже с пластмассовыми шайбами! Кроме того, заземлите корпус — используйте болты для крепления заземляющего провода на двигателе.



#### 4.3.1 Моменты затяжки крепежных болтов

Для крепления мотор-редукторов используйте следующие моменты затяжки:

Болт/гайка	Момент затяжки болта/гайки Класс прочности 8.8 [Нм]
<b>M6</b>	11
<b>M8</b>	25
<b>M10</b>	48
<b>M12</b>	86
<b>M16</b>	210
<b>M20</b>	410
<b>M24</b>	710
<b>M30</b>	1450
<b>M36</b>	2500
<b>M42</b>	4600
<b>M48</b>	6950
<b>M56</b>	11100

Крепеж указанных мотор-редукторов с фланцем затягивайте со следующими повышенными моментами:

Фланец	Редуктор	Болт/гайка	Момент затяжки болта/гайки Класс прочности 10.9 [Нм]
<b>120</b>	RF37	M6	14
<b>140</b>	RF37, RF47	M8	35
<b>160</b>	RF57	M8	35
<b>60ZR</b>	RZ37	M8	35
<b>70ZR</b>	RZ47	M8	35
<b>80ZR</b>	RZ57	M10	69
<b>95ZR</b>	RZ67	M10	69
<b>110ZR</b>	RZ77	M12	120
<b>130ZR</b>	RZ87	M12	120
<b>250</b>	FF77, KF77, FAF77, KAF77	M12	120



#### 4.3.2 Крепление редукторов



#### ПРИМЕЧАНИЕ

При применении редукторов с фланцем и на лапах/с фланцем в комбинации с вариаторами VARIBLOC® для крепления фланца к рабочему механизму необходимо использовать болты класса прочности 10.9.

Для усиления фрикционного соединения между фланцем и монтажной поверхностью SEW-EURODRIVE рекомендует использовать анаэробный герметик или анаэробный клей.

**Редукторы на лапах**

В следующей таблице показаны размеры резьбы крепежных болтов для редукторов на лапах в зависимости от типа и типоразмера редуктора:

Болты	R / R..F	RX	Тип редуктора			S	W
			F / FH..B / FA..B	K / KH..B / KV..B / KA..B			
M6	07			19			10/20
M8	17/27/37		27/37	29	37	30/37/47	
M10		57	47	37/47	47/57		
M12	47/57/67	67	57/67	57/67	67		
M16	77/87	77/87	77/87	77	77		
M20	97	97/107	97	87	87		
M24	107		107	97	97		
M30	137		127	107/167			
M36	147/167		157	127/157/187			

**Редукторы с фланцем B14 и/или полым валом**

В следующей таблице показаны размеры резьбы крепежных болтов для редукторов с фланцем B14 и/или полым валом в зависимости от типа и типоразмера редуктора:

Болты	RZ	FAZ / FHZ	Тип редуктора		SA / SAZ / SHZ	WA
			KAZ / KHZ / KVZ			
M6	07/17/27				37	10/20/30 <sup>1)</sup>
M8	37/47	27/37/47	37/47		47/57	37
M10	57/67					47
M12	77/87	57/67/77	57/67/77		67/77	
M16		87/97	87/97		87/97	
M20		107/127	107/127			
M24		157	157			

- 1) Для редукторов W30 при прямом монтаже на двигатель CMP или при монтаже через адаптер EWH.. вместо этих болтов нужно использовать болты M8.



**Редукторы  
с фланцем B5**

В следующей таблице показаны размеры резьбы крепежных болтов для редукторов с фланцем B5 в зависимости от типа и типоразмера редуктора и от диаметра фланца:

Ø фланца [мм]	Болты	Тип редуктора				
		RF / R..F / RM	FF / FAF / FHF	KF / KAF / KHF / KVF	SF / SAF / SHF	WF / WAF
80	M6					10
110	M8					20
120	M6	07/17/27		19	37	10/20/30/37
140	M8	07/17/27/37/47				
160	M8	07/17/27/37/47	27/37	19/29/37	37/47	30/37/47
200	M10	37/47/57/67	47	29/47	57/67	
250	M12	57/67/77/87	57/67	57/67	77	
300	M12	67/77/87	77	77		
350	M16	77/87/97/107	87	87	87	
450	M16	97/107/137/147	97/107	97/107	97	
550	M16	107/137/147/167	127	127		
660	M20	147/167	157	157		



#### 4.3.3 Установка в сырых помещениях и на открытом воздухе

Для применения в сырых помещениях или на открытом воздухе приводы поставляются в антикоррозионном исполнении с соответствующим защитным лакокрасочным покрытием. Поврежденное лакокрасочное покрытие (например, в зоне воздушного клапана или рым-болтов) подлежит восстановлению.

При установке двигателя на адаптер AM, AQ и на пусковую / предохранительную фрикционную муфту AR, AT поверхность фланца обработайте соответствующим герметиком, например Loctite® 574.

При установке на открытой площадке не допускайте попадания прямых солнечных лучей. Используйте соответствующие защитные устройства, например кожухи, навесы и т. п.! При этом не допускайте скопления тепла. Эксплуатирующая сторона должна принять меры по защите редуктора от попадания на него посторонних предметов (например, падающие сверху предметы или сыпучие материалы).

#### 4.3.4 Удаление воздуха из редуктора

Для следующих редукторов удаление воздуха не требуется:

- R..07 в монтажных позициях M1, M2, M3, M5 и M6;
- R..17, R..27 и F..27 в монтажных позициях M1, M3, M5 и M6;
- редукторы SPIROPLAN® W..10, W..20, W..30;
- редукторы SPIROPLAN® W..37, W..47 в монтажных позициях M1, M2, M3, M5 и M6;
- редукторы K..19, K..29 в монтажных позициях M1, M2, M3, M5 и M6.

Все остальные редукторы компании SEW-EURODRIVE поставляются с уже установленным и активированным воздушным клапаном в соответствии монтажной позицией.

##### Исключения:


1. На следующих редукторах SEW все отверстия для удаления воздуха при поставке закрыты резьбовыми пробками:
  - редукторы для монтажа на поворотную конструкцию (если возможно);
  - редукторы для наклонной монтажной позиции.
 В этом случае воздушный клапан находится в клеммной коробке двигателя. Перед вводом в эксплуатацию следует самостоятельно заменить верхнюю резьбовую пробку на воздушный клапан из комплекта поставки.
2. Для **фланцевых редукторов** с отверстием для удаления воздуха со стороны входного вала воздушный клапан поставляется в полиэтиленовом пакетике.
3. Для **редукторов в закрытом исполнении** воздушный клапан в комплект поставки не входит.
4. В исполнении для некоторых стран воздушный клапан установлен, но еще не активирован из-за возможных колебаний давления при транспортировке. В этих случаях воздушный клапан нужно активировать, сняв транспортировочную заглушку, как описано в следующей главе "Активация воздушного клапана".



**Активация  
воздушного  
клапана**


Убедитесь, что воздушный клапан активирован. В противном случае перед вводом редуктора в эксплуатацию следует снять заглушку воздушного клапана!

**1. Воздушный клапан с заглушкой**




211319051

**2. Удаление заглушки**



211316875

**3. Активированный воздушный клапан**



211314699



#### 4.3.5 Покраска редуктора



##### ВНИМАНИЕ!

При покраске или восстановлении лакокрасочного покрытия можно повредить воздушные клапаны и манжеты.

Угроза повреждения оборудования.

- Воздушные клапаны и пыльники манжет перед покраской следует тщательно закрыть липкой лентой.
- После завершения покрасочных работ липкую ленту следует удалить.

### 4.4 Редукторы со сплошным валом

#### 4.4.1 Указания по монтажу



##### ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж можно облегчить, если предварительно нанести на передающий элемент смазку или кратковременно нагреть его (до 80—100 °C).

#### 4.4.2 Монтаж передающих элементов



##### ВНИМАНИЕ!


В случае неправильного монтажа возможно повреждение подшипников, корпуса или валов.

Угроза повреждения оборудования!

- Монтаж передающих элементов выполняйте только с помощью монтажного приспособления. Для насаживания используйте имеющееся на валу центральное отверстие с резьбой.
- Для насаживания на вал шкивов, муфт, шестерен и т. п. ни в коем случае не используйте молоток.
- При монтаже шкивов следите за правильным натяжением ремня согласно данным изготовителя.
- Установленные передающие элементы должны быть отбалансированы и не должны создавать чрезмерных радиальных или осевых нагрузок (допустимые значения см. в каталоге "Мотор-редукторы" или "Взрывозащищенные приводы").

Использование  
монтажного  
приспособления

На следующем рисунке показано приспособление для монтажа муфты или ступицы на вал редуктора или двигателя. Если болт затягивается без проблем, можно использовать монтажное приспособление без упорного подшипника.




[1] Вал редуктора  
[2] Упорный подшипник  
[3] Ступица муфты



**Предотвращение больших радиальных нагрузок**

Во избежание чрезмерных радиальных нагрузок на вал: шестерни или звездочки устанавливайте, по возможности, как показано на рисунке **B**.



211364235

- [1] Ступица
- [A] Неправильно
- [B] Правильно

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Монтаж можно облегчить, если предварительно нанести на передающий элемент смазку или кратковременно нагреть его (до 80—100 °C).

**4.4.3 Монтаж муфт**



**▲ ОСТОРОЖНО!**


Опасность травмирования вращающимися передающими элементами (например, шкивами или муфтами).

Опасность защемления и ушиба.

- Используйте для передающих элементов защиту от прикосновения.

При монтаже муфт необходимо по данным изготовителя скорректировать следующие параметры:

- a) максимальный и минимальный зазор;
- b) радиальное смещение;
- c) угловое смещение.



211395595



## 4.5 Моментные рычаги для редукторов с полым валом



### ▲ ОСТОРОЖНО!


В случае неправильного монтажа возможно повреждение редуктора.

Угроза повреждения оборудования!

- При монтаже не допускайте перекоса моментных рычагов.
- Для крепления моментных рычагов обязательно используйте болты класса прочности 8.8.

### 4.5.1 Плоские цилиндрические редукторы

На следующем рисунке показано крепление моментного рычага для плоских цилиндрических редукторов.



9007199466107403

- [1] Болт
- [2] Шайба
- [3] Гайка

Монтаж резиновых амортизаторов выполняется следующим образом:

1. Используйте болты [1] и шайбы с учетом данных следующей таблицы.
2. Для надежной фиксации резьбового соединения используйте 2 гайки [3].
3. Затягивайте болт до получения предварительного натяга "Δ L" резиновых амортизаторов в соответствии с таблицей.


Редуктор	Резиновый амортизатор				Толщина шайбы [мм]	$\Delta L$ (с натягом) [мм]
	Диаметр <b>d</b> [мм]	Внутренний диаметр <b>b</b> [мм]	Длина (без натяга) <b>c</b> [мм]	<b>a</b> [мм]		
F..27 /G	40	12,5	20	5		1
F..37 /G	40	12,5	20	5		1
F..47 /G	40	12,5	20	5		1,5
F..57 /G	40	12,5	20	5		1,5
F..67 /G	40	12,5	20	5		1,5
F..77 /G	60	21,0	30	10		1,5
F..87 /G	60	21,0	30	10		1,5
F..97 /G	80	25,0	40	12		2
F..107 /G	80	25,0	40	12		2
F..127 /G	100	32,0	60	15		3
F..157 /G	120	32,0	60	15		3



#### 4.5.2 Конические редукторы K..19 – 29

На следующем рисунке показано крепление моментного рычага для конических редукторов KA19 – 29.

- Втулку [1] устанавливайте в опорах с обеих сторон.
- При отборе мощности со стороны В монтаж выполняйте симметрично стороне А.




7717631499

Редуктор	Болты	Момент затяжки
K..19 /T	4 x M8 x 22 – 8.8	25 Нм
K..29 /T	4 x M8 x 22 – 8.8	25 Нм

#### 4.5.3 Конические редукторы K..37 – 157

На следующем рисунке показано крепление моментного рычага для конических редукторов.

- Втулку [1] устанавливайте в опорах с обеих сторон.
- При отборе мощности со стороны В монтаж выполняйте симметрично стороне А.



211362059

Редуктор	Болты	Момент затяжки
K..37 /T	4 x M10 x 25 – 8.8	48 Нм
K..47 /T	4 x M10 x 30 – 8.8	48 Нм
K..67 /T	4 x M12 x 35 – 8.8	86 Нм
K..77 /T	4 x M16 x 40 – 8.8	210 Нм
K..87 /T	4 x M16 x 45 – 8.8	210 Нм
K..97 /T	4 x M20 x 50 – 8.8	410 Нм
K..107 /T	4 x M24 x 60 – 8.8	710 Нм
K..127 /T	4 x M36 x 130 – 8.8	2500 Нм
K..157 /T	4 x M36 x 130 – 8.8	2500 Нм




## Механический монтаж

### Моментные рычаги для редукторов с полым валом

#### 4.5.4 Червячные редукторы

На следующем рисунке показано крепление моментного рычага для червячных редукторов.

- Втулку [1] устанавливайте в опорах с обеих сторон.




211491723

Редуктор	Болты	Момент затяжки
S..37 /T	4 x M6 × 16 – 8.8	11 Нм
S..47 /T	4 x M8 × 20 – 8.8	25 Нм
S..57 /T	6 x M8 × 20 – 8.8	25 Нм
S..67 /T	4 x M12 × 25 – 8.8	86 Нм
S..77 /T	8 x M12 × 35 – 8.8	86 Нм
S..87 /T	8 x M16 × 35 – 8.8	210 Нм
S..97 /T	8 x M16 × 35 – 8.8	210 Нм

#### 4.5.5 Редукторы SPIROPLAN® W

На следующем рисунке показано крепление моментного рычага для редукторов SPIROPLAN® W.

- Втулку [1] устанавливайте в опорах с обеих сторон.



211489547

Редуктор	Болты	Момент затяжки [Нм]
W..10 /T	4 x M6 × 16 – 8.8	11
W..20 /T	4 x M6 × 16 – 8.8	11
W..30 /T	4 x M6 × 16 – 8.8	11
W..37 /T	4 x M8 × 20 – 8.8	25
W..47 /T	4 x M10 × 25 – 8.8	48



## 4.6 Редукторы с полым валом (шпоночный паз или шлицы)


### ПРИМЕЧАНИЕ



При выборе конструктивных параметров ведомого вала учитывайте соответствующие указания каталога "Мотор-редукторы"!

#### 4.6.1 Указания по монтажу

- Нанесите и равномерно распределите пасту NOCO®.




211516171

- Установите вал и зафиксируйте его в осевом направлении (этот операции облегчает использование монтажного приспособления).

Ниже описываются 3 способа монтажа:

- 2A: стандартный комплект поставки;
- 2B : монтажно-демонтажный комплект, ведомый вал с опорным выступом;
- 2C: монтажно-демонтажный комплект, ведомый вал без опорного выступа.

#### 2A: Монтаж с элементами стандартного комплекта поставки



211518347

- [1] Короткий крепежный болт (стандартный комплект поставки)
- [2] Гроверная шайба
- [3] Шайба
- [4] Стопорное кольцо
- [5] Ведомый вал




## Механический монтаж

Редукторы с полым валом (шпоночный паз или шлицы)

### 2B: Монтаж с монтажно-демонтажным комплектом SEW-EURODRIVE (→ стр. 38)

– ведомый вал с опорным выступом




211520523

- [1] Крепежный болт
- [2] Гроверная шайба
- [3] Шайба
- [4] Стопорное кольцо
- [5] Ведомый вал с опорным выступом

### 2C: Монтаж с монтажно-демонтажным комплектом SEW-EURODRIVE (→ стр. 38)

– ведомый вал без опорного выступа




211522699

- [1] Крепежный болт
- [2] Гроверная шайба
- [3] Шайба
- [4] Стопорное кольцо
- [5] Распорная втулка
- [6] Ведомый вал без опорного выступа



3. Затяните крепежный болт с соответствующим моментом (см. таблицу).



211524875

Болт	Момент затяжки [Нм]
M5	5
M6	8
M10/12	20
M16	40
M20	80
M24	200

### ПРИМЕЧАНИЕ



Во избежание коррозии посадочных поверхностей рекомендуется вручную отшлифовать свободный участок ведомого вала!




## Механический монтаж

### Редукторы с полым валом (шпоночный паз или шлицы)

#### 4.6.2 Указания по демонтажу

Описание действительно только в том случае, если при монтаже редуктора использовался монтажно-демонтажный комплект (→ стр. 38) SEW-EURODRIVE. См. главу "Указания по монтажу" (→ стр. 33), пункты 2В или 2С.

1. Ослабьте крепежный болт [1].
2. Снимите детали [2]—[4] и, если имеется, распорную втулку [5].




211527051

- [1] Крепежный болт
- [2] Гроверная шайба
- [3] Шайба
- [4] Стопорное кольцо
- [5] Распорная втулка
- [6] Ведомый вал

3. Между ведомым валом [6] и стопорным кольцом [4] вставьте отжимную шайбу [8] и неподвижную гайку [7] из монтажно-демонтажного комплекта SEW-EURODRIVE.
4. Установите на место стопорное кольцо [4].



5. Установите на место крепежный болт [1]. Затягивая болт, отожмите редуктор с вала.



211529227


- [1] Крепежный болт
- [4] Стопорное кольцо
- [6] Ведомый вал
- [7] Неподвижная гайка
- [8] Отжимная шайба



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (шпоночный паз или шлицы)

### 4.6.3 Монтажно-демонтажный комплект SEW

Монтажно-демонтажный комплект SEW-EURODRIVE можно заказать по номеру, указанному в таблице.



211531403

- [1] Крепежный болт
- [7] Неподвижная гайка для демонтажа
- [8] Отжимная шайба

Тип	$D^{H7}$ [мм]	$M^1)$	$C4$ [мм]	$C5$ [мм]	$C6$ [мм]	$U^{-0,5}$ [мм]	$T^{-0,5}$ [мм]	$D3^{-0,5}$ [мм]	$L4$ [мм]	Номер монтажно-демонтажного комплекта
WA..10	16	M5	5	5	12	4,5	18	15,7	50	643 712 5
WA..20	18	M6	5	6	13,5	5,5	20,5	17,7	25	643 682 X
WA..20, WA..30, SA..37, WA..37, KA..19	20	M6	5	6	15,5	5,5	22,5	19,7	25	643 683 8
FA..27, SA..47, WA..47, KA..29	25	M10	5	10	20	7,5	28	24,7	35	643 684 6
FA..37, KA..37, SA..47, SA..57, WA..47, KA..29	30	M10	5	10	25	7,5	33	29,7	35	643 685 4
FA..47, KA..47, SA..57	35	M12	5	12	29	9,5	38	34,7	45	643 686 2
FA..57, KA..57, FA..67, KA..67, SA..67	40	M16	5	12	34	11,5	41,9	39,7	50	643 687 0
SA..67	45	M16	5	12	38,5	13,5	48,5	44,7	50	643 688 9
FA..77, KA..77, SA..77	50	M16	5	12	43,5	13,5	53,5	49,7	50	643 689 7
FA..87, KA..87, SA..77, SA..87	60	M20	5	16	56	17,5	64	59,7	60	643 690 0
FA..97, KA..97, SA..87, SA..97	70	M20	5	16	65,5	19,5	74,5	69,7	60	643 691 9
FA..107, KA..107	80	M20	5	20	75,5	21,5	85	79,7	70	106 8211 2
FA..107, KA..107, SA..97	90	M24	5	20	80	24,5	95	89,7	70	643 692 7
FA..127, KA..127	100	M24	5	20	89	27,5	106	99,7	70	643 693 5
FA..157, KA..157	120	M24	5	20	107	31	127	119,7	70	643 694 3

1) Крепежный болт

**ПРИМЕЧАНИЕ**

Показанный монтажный комплект SEW для фиксации ведомого вала следует рассматривать как рекомендацию компании SEW-EURODRIVE. При его использовании обязательно убедитесь в том, что данная конструкция способна выдерживать возникающие осевые усилия на вал. В отдельных случаях применения (например, вал смесителя в качестве ведомого вала) следует использовать осевое крепление иной конструкции, которую можно разработать самостоятельно. Однако при этом, согласно требованиям DIN EN 13463, необходимо обеспечить, чтобы такая конструкция не создавала потенциальных источников воспламенения (например, искры от соударения деталей).



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (стяжная муфта)

### 4.7 Редукторы с полым валом (стяжная муфта)

#### 4.7.1 Указания по монтажу




##### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Затяжка стяжных болтов муфты без установки редуктора на ведомый вал может привести к деформации полого вала.

Угроза повреждения оборудования!


- Затягивайте стяжные болты только после установки редуктора на ведомый вал.

1. Ослабьте стяжные болты на несколько витков резьбы (полностью не выворачивайте!).



211533579


2. Тщательно обезжирьте отверстие полого вала и ведомый вал обычным растворителем.



211535755




**3. Обезжиренный полый вал / ведомый вал**



211537931

**4. Нанесите пасту NOCO® на ведомый вал в зоне посадки втулки.**

При этом рабочая зона стяжной муфты должна оставаться обезжиренной! Поэтому ни в коем случае не наносите пасту NOCO® непосредственно на втулку, так как при установке редуктора на ведомый вал эта паста может попасть в рабочую зону стяжной муфты.




211540107



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (стяжная муфта)

5. Установите редуктор на ведомый вал.
  - Следите за параллельностью плоскостей наружных колец стяжной муфты.
  - Если вал редуктора — с выступом:  
стяжная муфта должна плотно прилегать к выступу.
  - Если вал редуктора — без выступа:  
между стяжной муфтой и корпусом редуктора должен оставаться зазор 1—2 мм.
  - Динамометрическим ключом затяните стяжные болты в несколько циклов, последовательно (не в перекрестном порядке).

Точные значения момента затяжки указаны на стяжной муфте.



211542283

6. После монтажа убедитесь, что между наружными кольцами стяжной муфты остается зазор  $> 0$  мм.
7. Во избежание коррозии наружную поверхность полого вала в зоне стяжной муфты обработайте консистентной смазкой.



#### **4.7.2 Указания по демонтажу**

1. Последовательно ослабьте каждый стяжной болт на четверть оборота, чтобы избежать перекоса наружных колец.
2. Равномерно и последовательно ослабьте стяжные болты. Не выворачивайте эти болты полностью.
3. Снимите редуктор с ведомого вала или ступицу с полого вала (при необходимости предварительно удалите налет ржавчины с вала перед ступицей).
4. Снимите со ступицы стяжную муфту.

#### **4.7.3 Очистка и смазка**

Демонтированные стяжные муфты не нуждаются в разборке перед их повторной установкой.

В случае загрязнения стяжную муфту следует очистить и смазать.

Конические поверхности смазывайте одним из следующих смазочных материалов:

<b>Смазочный материал (Mo S2)</b>	<b>Стандартная форма</b>
Molykote 321 (лак для скольжения)	Аэрозоль
Molykote Spray (порошковый аэрозоль)	Аэрозоль
Molykote G Rapid	Аэрозоль или паста
Aemasol MO 19P	Аэрозоль или паста
Aemasol DIO-sétral 57 N (лак для скольжения)	Аэрозоль


Для смазки стяжных болтов используйте универсальную консистентную смазку, например Molykote BR 2 или подобную.



#### 4.8 Редукторы с полым валом (система TorqLOC®)


##### 4.8.1 Указания по монтажу для ведомого вала без опорного выступа

1. Тщательно очистите отверстие полого вала и ведомый вал. Удалите все остатки смазки и масла.
2. Установите на ведомый вал упорное кольцо и втулку.




211941003

3. Закрепите моментный рычаг на приводном агрегате, см. главу "Моментные рычаги для редукторов с полым валом" (→ стр. 30).



5128549131


4. Нанесите на втулку пасту NOCO® и равномерно распределите ее.



211938827




5. Насадите редуктор на ведомый вал.




9007199466677643

6. Установите моментный рычаг (болты не затягивайте).



9007199466684171

7. Задвиньте втулку в отверстие вала редуктора до упора.




9007199466686347



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (система TorqLOC®)


8. Прижмите к втулке упорное кольцо. Затяните упорное кольцо, прижатое к втулке, с соответствующим моментом затяжки (см. таблицу).



9007199466741899

КТ/FT	Тип	Никелевое покрытие [стандартные болты]		Специальная сталь
		ST/WT	Момент затяжки [Нм]	
-	37	18	7,5	
37	47	18	7,5	
47	57	18	7,5	
57, 67	67	35	18	
77	77	35	18	
87	87	35	18	
97	97	35	18	
107	-	38	38	
127	-	65	65	
157	-	150	150	


9. Убедитесь, что все болты муфты ослаблены и насадите ее на полый вал.



9007199466744075




10. Надвиньте контргайку по ведомому валу в полый вал.



9007199466746251


11. Полностью посадите стяжную муфту на место.

12. Легкими ударами по фланцу контргайки добейтесь ее плотной посадки в отверстии полого вала.



9007199466748427

13. Убедитесь, что контргайка плотно сидит на ведомом валу.




9007199466750603



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (система TorqLOC®)


14. Подтяните болты стяжной муфты пока только от руки и убедитесь, что плоскости наружных колец муфты параллельны.



9007199466752779

15. Затяните стяжные болты в несколько циклов, последовательно (не в перекрестном порядке).


Точные значения момента затяжки указаны на стяжной муфте.



9007199466754955

16. После монтажа убедитесь, что между наружными кольцами стяжной муфты остается зазор  $> 0$  мм.


17. Остаточное расстояние от одного торца полого вала до фланца контргайки и от другого торца до упорного кольца должно быть  $> 0$  мм.



9007201603402123



18. Затяните крепеж моментного рычага, см. главу "Моментные рычаги для редукторов с полым валом" (→ стр. 30).




5129142283




#### 4.8.2 Указания по монтажу для ведомого вала с опорным выступом

1. Тщательно очистите отверстие полого вала и ведомый вал. Удалите все остатки смазки и масла.




5129572875

2. Закрепите моментный рычаг на приводном агрегате, см. главу "Моментные рычаги для редукторов с полым валом" (→ стр. 30).



5128549131


3. Установите втулку на ведомый вал.




2349377035



4. Нанесите на втулку пасту NOCO® и равномерно распределите ее.




5. Насадите редуктор на ведомый вал.



5129650443

6. Убедитесь, что все болты муфты ослаблены и насадите ее на полый вал.




212003083



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (система TorqLOC®)


7. Надвиньте контргайку по ведомому валу в полый вал.



9007199466746251


8. Полностью посадите стяжную муфту на место.

9. Легкими ударами по фланцу контргайки добейтесь ее плотной посадки в отверстии полого вала.



9007199466748427


10. Убедитесь, что контргайка плотно сидит на ведомом валу.



9007199466750603




11. Подтяните болты стяжной муфты пока только от руки и убедитесь, что плоскости наружных колец муфты параллельны.



9007199466752779

12. Затяните стяжные болты в несколько циклов, последовательно (не в перекрестном порядке).


Точные значения момента затяжки указаны на стяжной муфте.



9007199466754955

13. После монтажа убедитесь, что между наружными кольцами стяжной муфты остается зазор > 0 мм.

14. Остаточное расстояние от торца полого вала до фланца контргайки должно быть > 0 мм.




9007201603402123



## Механический монтаж Редукторы с полым валом (система TorqLOC®)

15. Установите моментный рычаг и затяните его крепеж, см. главу "Моментные рычаги для редукторов с полым валом" (→ стр. 30).



5129142283



#### 4.8.3 Указания по демонтажу




##### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Опасность ожога при контакте с горячими поверхностями.

Тяжелые травмы.

- Прежде чем прикасаться к оборудованию, дождитесь его остывания.

1. Последовательно ослабьте каждый стяжной болт на четверть оборота, чтобы избежать перекоса наружных колец.



212013963

2. Равномерно и последовательно ослабьте стяжные болты.


Не выворачивайте эти болты полностью.

3. Снимите стальную конусную муфту.

При необходимости используйте для этого наружные кольца как съемник:

- Выверните все стяжные болты.
- Вверните соответствующее количество болтов в резьбовые отверстия стяжной муфты.
- Уприте внутреннее кольцо в корпус редуктора.
- Затягивая болты, снимите стальную конусную муфту.

4. Снимите редуктор с вала.



2903780235

5. Снимите со ступицы стяжную муфту.



## Механический монтаж

### Монтаж защитной крышки

#### 4.8.4 Очистка и смазка

Демонтированные стяжные муфты не нуждаются в разборке перед их повторной установкой.

В случае загрязнения стяжную муфту следует очистить и смазать.

Конические поверхности смазывайте одним из следующих смазочных материалов:

Смазочный материал (Mo S2)	Стандартная форма
Molykote 321 (лак для скольжения)	Аэрозоль
Molykote Spray (порошковый аэрозоль)	Аэрозоль
Molykote G Rapid	Аэрозоль или паста
Aemasol MO 19P	Аэрозоль или паста
Aemasol DIO-sétrial 57 N (лак для скольжения)	Аэрозоль

Для смазки стяжных болтов используйте универсальную консистентную смазку, например Molykote BR 2 или подобную.

#### 4.9 Монтаж защитной крышки




##### ▲ ОСТОРОЖНО!

Передающие элементы во время работы вращаются с высокой скоростью.

Опасность защемления и ушиба.

- Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель, заблокируйте его от непреднамеренного включения!
- Используйте для передающих элементов защиту от прикосновения.


#### 4.9.1 Монтаж вращающейся крышки



1. Насадите вращающуюся крышку на стяжную муфту до фиксации.



#### 4.9.2 Монтаж неподвижной крышки



1. Из отверстий крепления крышки на корпусе редуктора удалите пластмассовые заглушки (см. рисунок 1)
2. Закрепите крышку на корпусе редуктора болтами из комплекта поставки (см. рисунок 2)

#### 4.9.3 Монтаж без крышки


В отдельных случаях применения (например, сквозной вал в качестве ведомого вала) установить крышку невозможно. В таких случаях крышка не используется, однако изготовитель установки/агрегата (через монтаж соответствующего кожуха и т. п.) должен гарантировать необходимую степень защиты.

Если при этом потребуется дополнительное техническое обслуживание, то в инструкции по эксплуатации установки/агрегата нужно указать соответствующие операции.



#### 4.10 Муфта адаптера АМ

##### 4.10.1 Адаптеры АМ63—280 стандарта IEC / АМ56—365 стандарта NEMA



- [1] Вал двигателя
- [479] Полумуфта
- [481] Винт установочный
- [484] Шпонка призматическая
- [491] Втулка распорная

1. Очистите вал, поверхности фланцев двигателя и адаптера.
2. Замените призматическую шпонку вала двигателя на шпонку [484] из комплекта поставки (кроме АМ63 и АМ250).
3. Нагрейте полумуфту [479] до 80—100 °С и насадите ее на вал двигателя с учетом следующих указаний:
  - IEC-адаптеры АМ63—225: до упора в буртик вала двигателя;
  - IEC-адаптеры АМ250—280: с учетом расстояния **A**.
  - NEMA-адаптеры с распорной втулкой [491]: с учетом расстояния **A**.
4. Установленные на вал двигателя шпонку и полумуфту зафиксируйте установочным винтом [481], момент затяжки  $T_A$  см. в таблице.



5. Проверьте расстояния **A**.
6. Контактные поверхности двигателя и адаптера обработайте соответствующим герметиком.
7. Установите двигатель на адаптер, при этом кулачки полумуфты на валу адаптера должны войти в зацепление с полимерной кулачковой обоймой.

IEC AM	63 / 71	80 / 90	100 / 112	132	160 / 180	200	225	250 / 280
<b>A</b>	24,5	31,5	41,5	54	76	78,5	93,5	139
<b>T<sub>A</sub></b>	1,5	1,5	4,8	4,8	10	17	17	17
<b>Резьба</b>	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10
<b>NEMA AM</b>	56	143 / 145	182 / 184	213 / 215	254 / 256	284 / 286	324 / 326	364 / 365
<b>A</b>	46	43	55	63,5	78,5	85,5	107	107
<b>T<sub>A</sub></b>	1,5	1,5	4,8	4,8	10	17	17	17
<b>Резьба</b>	M4	M4	M6	M6	M8	M10	M10	M10

### ПРИМЕЧАНИЕ



Во избежание контактной коррозии рекомендуется перед монтажом полумуфты нанести на вал двигателя пасту NOCO®.



### ⚠ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя на адаптер внутрь адаптера может попасть влага.

Угроза повреждения оборудования!

- Для герметизации адаптера используйте анаэробный герметик.



## Механический монтаж Муфта адаптера AM

### 4.10.2 Допустимые нагрузки




#### ▲ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя могут возникнуть недопустимо высокие нагрузки.

Угроза повреждения оборудования!

- Учитывайте максимально допустимую нагрузку (см. таблицу).



18513419

#### Редукторы серии R..7, F..7, K..7, K..9 и S..7:

Тип адаптера IEC	NEMA	$x^{1)} [мм]$	$F_q^{1)} [Н]$ IEC-адаптер	$F_q^{1)} [Н]$ NEMA-адаптер
<b>AM63/71</b>	<b>AM56</b>	77	530	410
<b>AM80/90</b>	<b>AM143/145</b>	113	420	380
<b>AM100/112</b>	<b>AM182/184</b>	144	2000	1760
<b>AM132<sup>2)</sup></b>	<b>AM213/215<sup>2)</sup></b>	186	1600	1250
<b>AM132..</b>	<b>AM213/215</b>		4700	3690
<b>AM160/180</b>	<b>AM254/286</b>	251	4600	4340
<b>AM200/225</b>	<b>AM324-AM365</b>	297	5600	5250
<b>AM250/280</b>	-	390	11200	-

- Максимально допустимая сила тяжести установленного двигателя  $F_{qmax}$  с увеличением расстояния "x" до его центра тяжести линейно уменьшается. При сокращении расстояния "x" до центра тяжести двигателя максимально допустимая сила тяжести  $F_{qmax}$  не увеличивается.
- Диаметр фланца адаптера: 160 мм

#### Редукторы серии SPIROPLAN® W37 – W47:

Тип адаптера IEC	NEMA	$x^{1)} [мм]$	$F_q^{1)} [Н]$ IEC-адаптер	$F_q^{1)} [Н]$ NEMA-адаптер
<b>AM63/71</b>	<b>AM56</b>	115	140	120
<b>AM80/90</b>	<b>AM143/145</b>	151	270	255

- Максимально допустимая сила тяжести установленного двигателя  $F_{qmax}$  с увеличением расстояния "x" до его центра тяжести линейно уменьшается. При сокращении расстояния "x" до центра тяжести двигателя максимально допустимая сила тяжести  $F_{qmax}$  не увеличивается.



#### **4.10.3 АдAPTERы с блокиратором обратного хода AM../RS**

Перед монтажом или вводом в эксплуатацию проверьте направление вращения привода. Если он вращается не в том направлении, обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

При эксплуатации редуктора блокиратор обратного хода не требует технического обслуживания. В блокираторах обратного хода при определенной частоте вращения (в зависимости от типоразмера) происходит отрыв зажимных роликов (см. таблицу).



#### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Если частота вращения ниже этого значения, то блокиратор работает с износом и перегревается из-за трения.

Угроза повреждения оборудования!


- Частота вращения в номинальном режиме не должна быть ниже указанного значения (отрыв роликов).
- Это допускается только при разгоне или торможении.

Тип	Макс. обратный момент для блокировки [Нм]	Отрыв роликов при частоте вращения [об/мин]
AM80/90/RS, AM143/145/RS	65	820
AM100/112/RS, AM182/184/RS	425	620
AM132/RS, AM213/215/RS	850	530
AM160/180/RS, AM254/286/RS	1450	480
AM200/225/RS, AM324-365/RS	1950	450
AM250/280/RS	1950	450



#### 4.11 Муфта адаптера AQ.

##### 4.11.1 Адаптеры AQA80—190 / адаптеры AQH80—190



212114955

- 1 Вал двигателя
- 2 Установочный винт
- 3 Болт

**AQA** = со шпоночным пазом  
**AQH** = без шпоночного паза

1. Очистите вал, поверхности фланцев двигателя и адаптера.
  2. **Исполнение AQH:** Выверните болты полумуфты [479] и ослабьте конусное соединение.
  3. Нагрейте полумуфту (до 80—100 °C) и насадите ее на вал двигателя.
- Исполнение AQA / AQH:** с учетом расстояния "A" (см. таблицу).



4. **Исполнение AQH:** затяните болты полумуфты равномерно, в перекрестном порядке, в несколько циклов. Учитывайте, что все болты следует затягивать с моментом  $T_A$ , указанным в следующей таблице.

**Исполнение AQA:** зафиксируйте полумуфту установочным винтом (см. таблицу).

5. Проверьте положение полумуфты (расстояние "A" см. в таблице).

Установите двигатель на адаптер, при этом кулачки обеих полумуфт должны войти в зацепление. Необходимое усилие соединения обеих полумуфт возрастает после окончательного монтажа и, таким образом, не создает осевой нагрузки на прилегающие подшипники.

### ПРИМЕЧАНИЕ



**Только для AQA (к AQH не относится):** Во избежание контактной коррозии рекомендуется перед монтажом полумуфты нанести на вал двигателя пасту NOCO®.



### ▲ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя на адаптер внутрь адаптера может попасть влага.

Угроза повреждения оборудования!

- Для герметизации адаптера используйте анаэробный герметик.

#### 4.11.2 Установочные размеры / моменты затяжки

Тип	Размер муфты	Расстояние "A" [мм]	Болты		Момент затяжки $T_A$ [Нм]	
			AQA	AQH	AQA	AQH
AQA / AQH 80 /1 /2 /3	19	44,5	M5	6 x M4	2	4,1
AQA / AQH 100 /1 /2		39				
AQA / AQH 100 /3 /4		53				
AQA / AQH 115 /1 /2		62				
AQA / AQH 115 /3	24	62	M5	4 x M5	2	8,5
AQA / AQH 140 /1 /2		62				
AQA / AQH 140 /3 /4	28	74,5	M8	8 x M5	10	8,5
AQA / AQH 160 /1		74,5				
AQA / AQH 190 /1 /2		76,5				
AQA / AQH 190 /3	38	100	M8	8 x M6	10	14



## Механический монтаж Муфта адаптера AQ.

### 4.11.3 Допустимые нагрузки




#### ▲ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя могут возникнуть недопустимо высокие нагрузки.

Угроза повреждения оборудования!

- Учитывайте максимально допустимую нагрузку (см. таблицу).

На следующем рисунке показаны разрешенные точки действия силы тяжести при максимальном весе:



18513419

⊗ Центр тяжести двигателя

X Расстояние от фланца адаптера до центра тяжести двигателя

Fq Внешняя радиальная нагрузка

Тип	x <sup>1)</sup> [мм]	F <sub>q</sub> <sup>1)</sup> [Н]
AQ80	77	370
AQ100/1/2	113	350
AQ100/3/4	113	315
AQ115	113	300
AQ140/1/2	144	1550
AQ140/3	144	1450
AQ160	144	1450
AQ190/1/2; Ø фланца: 160	186	1250
AQ190/3; Ø фланца: 160	186	1150
AQ190/1/2	186	3750
AQ190/3	186	3400


1) Значения максимальной нагрузки при использовании крепежных болтов класса прочности 8.8. Максимально допустимая сила тяжести установленного двигателя  $F_{q\max}$  с увеличением расстояния "x" до его центра тяжести линейно уменьшается. При сокращении расстояния "x" до центра тяжести двигателя значение  $F_{q\max}$  не увеличивается.

2) Диаметр фланца адаптера: 160 мм



## 4.12 Адаптер EWH

### 4.12.1 Адаптеры EWH01 – 03



4557485195

- [1] Вал двигателя
- [229] Винты зажимные
- [230] Втулка вала двигателя
- [479] Полумуфта

1. Очистите и обезжирьте отверстие полумуфты [479] под полый вал, втулку вала двигателя [230] и вал двигателя [1].
2. Вставьте втулку вала двигателя [230] в полумуфту [479] таким образом, чтобы паз втулки [230] находился под углом 60° между обоими зажимными винтами [229].
3. Насадите полумуфту [479] на вал двигателя до упора в выступ вала.
4. Поочередно затяните зажимные винты [229] подходящим динамометрическим ключом сначала до 25 % предписанного момента затяжки по следующей таблице.
5. Затем затяните оба зажимных винта [229] до полного предписанного момента затяжки.

Тип адаптера	Диаметр вала двигателя [мм]	Количество зажимных винтов	Момент затяжки зажимного винта [Нм]	Размер ключа [мм]
EWH01	9	2	5,6	3
EWH01	11	2	10	4
EWH02	11; 14; 16	2	10	4
EWH03	11; 14; 16	2	10	4



#### 4.12.2 Допустимые нагрузки




##### ▲ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя могут возникнуть недопустимо высокие нагрузки.

Угроза повреждения оборудования!

- Учитывайте максимально допустимую нагрузку (см. таблицу).

На следующем рисунке показаны разрешенные точки действия силы тяжести при максимальном весе:



18513419

- ⊗ Центр тяжести двигателя
- X Расстояние от фланца адаптера до центра тяжести двигателя
- Fq Внешняя радиальная нагрузка

Тип	x <sup>1)</sup> [мм]	F <sub>q</sub> <sup>1)</sup> [Н]
EWH01	113	40
EWH02	120	56
EWH03	120	56

- 1) Значения максимальной нагрузки при использовании крепежных болтов класса прочности 8.8. Максимально допустимая сила тяжести установленного двигателя  $F_{q\max}$  с увеличением расстояния "x" до его центра тяжести линейно уменьшается. При сокращении расстояния "x" до центра тяжести двигателя значение  $F_{q\max}$  не увеличивается.
- 2) Диаметр фланца адаптера: 160 мм




## 4.13 Крышка входного вала AD

При монтаже передающих элементов соблюдайте указания главы "Монтаж передающих элементов" (→ стр. 28).

### 4.13.1 Крышка с опорной платформой двигателя AD..P

Монтаж двигателя и перестановка платформы



212119307

- [1] Платформа двигателя
- [2] Шпилька (только для AD6/P / AD7/P)
- [3] Опора (только для AD6/P / AD7/P)
- [4] Гайка
- [5] Резьбовая стойка

1. Равномерно подтягивая регулировочные гайки, установите платформу двигателя в необходимое положение. Для перестановки в крайнее нижнее положение на цилиндрических редукторах допускается снятие рым-болта для транспортировки; поврежденное лакокрасочное покрытие необходимо восстановить.
2. Отцентрируйте двигатель на платформе (валы должны быть параллельны) и закрепите его.
3. Установите на входной вал редуктора и на вал двигателя передающие элементы и выровняйте их, вал редуктора и вал двигателя относительно друг друга; при необходимости повторно откорректируйте положение двигателя.
4. Установите элемент гибкой тяги (клиновой ремень, цепь и т. д.) и предварительно натяните его путем равномерной перестановки платформы двигателя. При этом не допускайте перекоса платформы двигателя относительно стоек.
5. Законтритите резьбовые стойки гайками, не использованными для перестановки платформы.




#### 4.13.2 Только AD6/P и AD7/P

Перед перестановкой ослабьте гайки шпилек таким образом, чтобы шпильки свободно перемещались в опоре в осевом направлении. После окончательного выбора монтажного положения затяните гайки. При перестановке платформы двигателя не допускайте повреждения опоры.

#### 4.13.3 Исполнение с центрирующим буртом AD../ZR

Монтаж опорного фланца на крышку входного вала с центрирующим буртом

- Для крепления опорного фланца необходимо подготовить болты соответствующей длины. Длина "l" новых болтов рассчитывается по формуле:



212121483

- [l]  $t+a$
- [t] Глубина ввинчивания (см. таблицу)
- [a] Толщина опорного фланца
- [s] Крепежная резьба (см. таблицу)

**Рассчитанную длину болтов следует округлить в меньшую сторону до ближайшей стандартной длины.**

- Выверните крепежные болты на центрирующем бурте.
- Очистите поверхность прилегания и центрирующий бурт.



4. Очистите резьбу новых болтов и нанесите на ее первые витки средство от самоотвинчивания (например Loctite® 243).
5. Установите на центрирующий бурт опорный фланец и затяните крепежные болты с указанным моментом  $T_A$  (см. таблицу).

Тип	Глубина ввинчивания $t$ [мм]	Крепежная резьба $s$	Момент затяжки $T_A$ для крепежных болтов класса прочности 8.8 [Нм]
<b>AD2/ZR</b>	25,5	M8	25
<b>AD3/ZR</b>	31,5	M10	48
<b>AD4/ZR</b>	36	M12	86
<b>AD5/ZR</b>	44	M12	86
<b>AD6/ZR</b>	48,5	M16	210
<b>AD7/ZR</b>	49	M20	410
<b>AD8/ZR</b>	42	M12	86



## Механический монтаж Крышка входного вала AD

Допустимые  
нагрузки




### ⚠ ОСТОРОЖНО!

При установке двигателя могут возникнуть недопустимо высокие нагрузки.

Угроза повреждения оборудования!

- Учитывайте максимально допустимую нагрузку (см. таблицу).

На следующем рисунке показаны разрешенные точки действия силы тяжести при максимальном весе:



- ⊗ Центр тяжести двигателя
- X Расстояние от фланца адаптера до центра тяжести двигателя
- F<sub>q</sub> Внешняя радиальная нагрузка

Тип	$x^{1)}$ [мм]	$F_{q}^{1)}$ [Н]
AD2/ZR	193	330
AD3/ZR	274	1400
AD4/ZR <sup>2)</sup>	361	1120
AD4/ZR		3300
AD5/ZR	487	3200
AD6/ZR	567	3900
AD7/ZR	663	10000
AD8/ZR	516	4300

- Значения максимальной нагрузки при использовании крепежных болтов класса прочности 8.8. Максимально допустимая сила тяжести установленного двигателя  $F_{qmax}$  с увеличением расстояния "x" до его центра тяжести линейно уменьшается. При сокращении расстояния "x" до центра тяжести двигателя значение  $F_{qmax}$  не увеличивается.
- Диаметр фланца адаптера: 160 мм



#### **4.13.4 Исполнение с блокиратором обратного хода AD../RS**

Перед монтажом или вводом в эксплуатацию проверьте направление вращения привода. Если он вращается не в том направлении, обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.

При эксплуатации редуктора блокиратор обратного хода не требует технического обслуживания. В блокираторах обратного хода при определенной частоте вращения (в зависимости от типоразмера) происходит отрыв зажимных роликов (см. таблицу).



#### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Если частота вращения ниже этого значения, то блокиратор работает с износом и перегревается из-за трения.

Угроза повреждения оборудования!

- Частота вращения в номинальном режиме не должна быть ниже указанного значения (отрыв роликов).
- Это допускается только при разгоне или торможении.

Тип	Макс. обратный момент для блокировки [Нм]	Отрыв роликов при частоте вращения [об/мин]
AD2/RS	65	820
AD3/RS	425	620
AD4/RS	850	530
AD5/RS	1450	480
AD6/RS	1950	450
AD7/RS	1950	450
AD8/RS	1950	450




#### 4.14 Дополнительное оборудование

##### 4.14.1 Пусковые и предохранительные фрикционные муфты AR.. и AT..

**Предохранительная фрикционная муфта AR..**

Приводы с предохранительной фрикционной муфтой состоят из стандартного зубчатого редуктора, двигателя (с вариатором) и адаптера между ними. Внутри этого адаптера находится предохранительная фрикционная муфта. Если используется сдвоенный редуктор, то муфта может находиться между первым и вторым редукторами. Момент проскальзывания муфты регулируется на заводе-изготовителе индивидуально, в соответствии с конкретными параметрами привода.

На следующем рисунке показан привод с предохранительной фрикционной муфтой и прибором контроля частоты вращения W:



1901048587

[1]	Переключающий элемент	[4]	Фрикционные накладки	[7]	Скользящая втулка
[2]	Импульсный датчик	[5]	Тарельчатая пружина	[8]	Прибор контроля частоты вращения
[3]	Ведомый диск	[6]	Шлицевая гайка		

**Прибор контроля частоты вращения W:**

Прибор контроля частоты вращения используется при эксплуатации мотор-редукторов с постоянной частотой вращения. Он подключается к импульсному датчику в адаптере.

**Прибор контроля проскальзывания WS:**

Прибор контроля проскальзывания используется при эксплуатации следующих компонентов:

- двигатели с регулируемой частотой вращения, оснащенные датчиком частоты вращения;
- вариаторы VARIBLOC®.

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Подробнее о муфте AR.. см. в инструкции по эксплуатации "Пусковые и предохранительные фрикционные муфты AR.. и AT..", номер 17036011/EN.




**Гидравлическая  
пусковая муфта  
AT..**

Это гидродинамическая муфта, работающая по принципу гидротрансформатора Феттингера. В ее полости установлены 2 соосно вращающихся лопастных колес, между которыми имеется узкий зазор.

Вращающий момент передается силами инерции потока рабочей жидкости. Эта жидкость циркулирует в замкнутом контуре между насосным колесом (первичная сторона) [12] на ведущем валу (вал двигателя) и турбинным колесом (вторичная сторона) [9] на ведомом валу (входной вал редуктора).

Устройство привода с гидравлической пусковой муфтой показано на следующем рисунке:



1901143691

- |     |                                      |      |   |      |                                      |
|-----|--------------------------------------|------|---|------|--------------------------------------|
| [1] | Редуктор                             | [6]  | Корпус адаптера в сборе                   | [11] | Рабочая жидкость (масло)             |
| [2] | Базовый фланец в сборе               | [7]  | Двигатель                                 | [12] | Насосное колесо                      |
| [3] | Блокиратор обратного хода<br>(опция) | [8]  | Резьбовая пробка залив-<br>ного отверстия | [13] | Эластичные элементы                  |
| [4] | Промежуточный фланец                 | [9]  | Турбинное колесо                          | [14] | Эластичная соединительная<br>муфта   |
| [5] | Гидравлическая пусковая<br>муфта     | [10] | Полумуфта                                 | [15] | Плавкая защитная резьбовая<br>пробка |

**ПРИМЕЧАНИЕ**



Подробнее о муфте AT.. см. в инструкции по эксплуатации "Пусковые и предохранительные фрикционные муфты AR.. и AT..", номер 17036011/EN.



## Механический монтаж Дополнительное оборудование

### 4.14.2 Диагностические приборы DUV и DUO


#### Диагностический прибор DUV

Диагностический прибор DUV30A анализирует сигналы вибрации с применением методов частотного анализа. В качестве чувствительного элемента используется микромеханический акселерометр. При этом измерение, обработка и использование данных могут проводиться децентрализованным образом, без сложного оборудования и технологий.

Диагностический прибор DUV30A предназначен для раннего выявления дефектов в подшипниках качения или дисбаланса. Такой непрерывный мониторинг является более надежным и недорогим решением в сравнении с методами периодического контроля.

Диагностический прибор DUV30A выполнен в виде комбинированного датчика, который может применяться либо как среднечастотный, либо как низкочастотный датчик вибрации. Оба варианта различаются только встроенным программным обеспечением (разное время измерения) и соответствующим ему частотным диапазоном.

Диагностический прибор DUV30A показан на следующем рисунке:



4428331403

#### ПРИМЕЧАНИЕ




Подробнее о блоке обработки см. в руководстве "Диагностический прибор DUV30A", номер 16710053/RU.

#### Диагностический прибор DUO

Система DUO10A состоит из диагностического прибора и термодатчика. Термодатчик (резистивный датчик температуры PT100 или PT1000) расположен в картере редуктора и измеряет температуру редукторного масла. По измеренной температуре масла диагностический прибор рассчитывает его остаточный ресурс.

Температура редукторного масла отслеживается диагностическим прибором непрерывно, а остаточный ресурс масла заданного сорта рассчитывается немедленно. Для этого диагностическому прибору необходимо питание 24 В. Периоды времени, когда диагностический прибор выключен, в прогнозе не учитываются.

Диагностический прибор DUO10A показан на следующем рисунке:



4719800843

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Подробнее о блоке обработки см. в руководстве "Диагностический прибор DUO10A", номер 11473460/RU.




#### 4.14.3 Подогрев для редукторов серии R..7, F..7 и K..7

Для нормального холодного пуска редуктора в условиях низкой температуры может потребоваться маслонагреватель. В зависимости от исполнения редуктора этот нагреватель бывает с внешним или встроенным термостатом.

Нагревательный элемент ввинчивается в корпус редуктора и регулируется термостатом. Устанавливаемая на термостате предельная температура, ниже которой масло должно подогреваться, зависит от используемого смазочного материала.

На следующем рисунке показан редуктор с нагревательным элементом и внешним термостатом:



2060553483

- [1] Термостат
- [2] Нагревательный элемент

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Подробнее о подогреве редуктора см. в дополнении к инструкции по эксплуатации "Редукторы серии R..7, F..7 и K..7 – Подогрев редуктора", номер 16840453/RU.




#### 4.14.4 Фланцевая муфта

Фланцевые муфты [1] — это муфты для жесткого соединения 2 валов [2].

Они подходят для вращения в обоих направлениях, но не способны компенсировать смещения валов.

Вращающий момент между валом и муфтой передается через цилиндрическую радиально-прессовую посадку. Обе полумуфты соединяются друг с другом через свои фланцы с помощью болтов. Для гидравлического демонтажа прессового соединения по периметру муфты имеется несколько демонтажных отверстий [3].



18014402706266635

- [1] Фланцевая муфта
- [2] Ведомый вал и вал редуктора
- [3] Демонтажные отверстия

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Подробнее о фланцевой муфте см. в дополнении к инструкции по эксплуатации "Редукторы серии R..7, F..7, K..7, S..7 и SPIROPLAN® W – Фланцевая муфта", номер 19318413/EN.




#### 4.14.5 Добавление смазки в лабиринтное уплотнение

##### Выходной вал

На следующем рисунке показан пример радиального лабиринтного уплотнения (таконит) с возможностью добавления смазки.

- Одна манжета с радиальным лабиринтным уплотнением
- Применение при **очень высокой** пылевой нагрузке (с абразивными включениями)



9007204406135947


#### ПРИМЕЧАНИЕ



При добавлении смазки вал редуктора должен вращаться.

##### Расположение точек смазки

Для уплотнительных систем со смазкой в стандартном исполнении используются пресс-масленки с конической головкой по стандарту DIN 71412 A. Смазку следует добавлять с регулярной периодичностью. Точки смазки располагаются в области выходного вала, см. следующий рисунок:



4986644747

##### Добавление уплотнительной смазки

В уплотнительные системы с пресс-масленками можно добавлять консистентную смазку. Через каждую пресс-масленку нагнетайте смазку, пока из-под уплотнительной кромки не пойдет новая смазка.



## Механический монтаж Дополнительное оборудование

При этом старая смазка выдавится вместе с грязью и песком через уплотняемую щель.

### ПРИМЕЧАНИЕ



Выдавленную старую смазку сразу удалите.

**Периодичность  
технического  
осмотра  
и обслуживания**

Добавление смазки в лабиринтное уплотнение выполняйте в соответствии со следующей периодичностью технического осмотра и обслуживания:

Периодичность	Необходимые действия
через каждые 3000 часов работы, но не реже 1 раза в полгода	Добавьте уплотнительной смазки при наличии уплотнений с пресс-масленками.

**Технические  
данные**

**Уплотнитель-  
ные смазки  
и смазки  
подшипников  
 качения**

В таблице представлены консистентные смазки, рекомендуемые SEW-EURODRIVE для использования при рабочей температуре от –40 до +80 °C:

Изготовитель	Смазка
Fuchs	Renolit CX TOM 15 OEM
 Aral	Aral Eural Grease EP2
 Aral	Aral Aralube BAB EP2


### ПРИМЕЧАНИЕ



Применяя не указанную здесь консистентную смазку, пользователь сам отвечает за соответствие смазки конкретным условиям эксплуатации.

#### 4.14.6 Маслосливной кран

В стандартном исполнении редуктор имеет резьбовую пробку сливного отверстия. Дополнительно может устанавливаться сливной кран. Кран дает возможность использовать сливной шланг при замене масла.




4984750475



#### 4.14.7 Расширительный масляный бачок

Задача расширительного масляного бачка — компенсировать изменения объема масла в системе вследствие температурных колебаний. Это достигается за счет того, что с ростом температуры редуктора расширительный бачок принимает часть увеличивающегося объема масла и при необходимости снова отдает ее остывающему редуктору, так что в любом режиме работы редуктор остается полностью заполнен маслом.

На следующем рисунке для примера показан мотор-редуктор в монтажной позиции M4:



4986667147

#### 4.14.8 Воздушный маслоохладитель для редукторов со смазкой разбрызгиванием /OAC

Система воздушного охлаждения масла может применяться, если предельная тепловая нагрузка редуктора с естественным охлаждением является недостаточной.

Система охлаждения поставляется без электрических соединений и трубопроводов, в сборе на опорной раме для отдельной установки.

В состав системы охлаждения в базовом исполнении входят:


- насос с прямым приводом от асинхронного двигателя;
- воздушно-масляный теплообменник;
- термовыключатель с 2 точками переключения.

SEW-EURODRIVE применяет системы воздушного охлаждения масла на редукторах в стандартном исполнении типоразмеров OAC 005 и OAC 010.



## Механический монтаж Дополнительное оборудование

На рисунке стандартный плоский цилиндрический редуктор для примера показан рядом с воздушным маслоохладителем.



8981051403

[1] Двигатель привода насоса и вентилятора

[4] Штуцеры для всасывающих трубопроводов

[2] Воздушно-масляный теплообменник

[5] Штуцеры для нагнетательных трубопроводов

[3] Термовыключатель с 2 точками переключения

[6] Опция: штуцер для расширительного бачка

### ПРИМЕЧАНИЕ



Подробнее о системе охлаждения см. в дополнении к инструкции по эксплуатации "Редукторы серии R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 и SPIROPLAN®: Воздушный маслоохладитель для редукторов со смазкой разбрзгиванием /OAC".



## 5 Ввод в эксплуатацию



### ▲ ОСТОРОЖНО!

В случае неправильного ввода в эксплуатацию возможно повреждение редуктора.

Угроза повреждения оборудования.

- Соблюдайте следующие указания.

- Перед вводом в эксплуатацию обязательно проверьте уровень масла! Количество масла указано на соответствующей заводской табличке.
- Доступ к резьбовым пробкам контрольного и сливного отверстий, а также к резьбовой пробке отверстия для удаления воздуха / воздушному клапану должен быть свободным!
- Основные технические данные размещены на заводской табличке. Дополнительные данные, необходимые для эксплуатации, приведены на чертежах и в подтверждении заказа.
- После установки редуктора проверьте надежность затяжки всех крепежных болтов.
- После затяжки крепежных элементов проверьте, не нарушилась ли центровка.
- Перед вводом в эксплуатацию убедитесь в том, что валы и муфты закрыты соответствующими защитными кожухами и крышками.
- Контрольный глазок уровня масла необходимо защитить от повреждений.
- В зоне проведения любых работ с редуктором запрещается использовать источники огня или искрения!
- Обеспечьте защиту редуктора от попадания на него посторонних предметов сверху.
- Перед вводом в эксплуатацию снимите установленные фиксаторы.
- Соблюдайте указания по технике безопасности в отдельных главах!



## Ввод в эксплуатацию Проверка уровня масла

### 5.1 Проверка уровня масла

Перед вводом в эксплуатацию проверьте уровень масла в соответствии с монтажной позицией. См. главу "Проверка уровня и замена масла" (→ стр. 90).

Если редуктор оснащен контрольным глазком, уровень масла можно проверять через этот глазок.




#### ВНИМАНИЕ!

Опасность повреждения редуктора в случае утечки масла через контрольный глазок.

Угроза повреждения редуктора.

- Установите соответствующую защиту контрольного глазка от повреждения вследствие ударов.

1. См. указания в главе "Подготовка к техническому осмотру и обслуживанию".
2. Проверьте уровень масла через контрольный глазок по следующему рисунку.



4158756363

[1] уровень масла должен быть в этих пределах

3. Если уровень масла недостаточный, действуйте следующим образом:
  - Выверните пробку соответствующего заливного отверстия, см. главу "Операции технического осмотра и обслуживания редуктора".
  - Через это отверстие залейте новое масло той же марки до соответствующей метки.
  - Вверните пробку заливного отверстия.

Перед вводом в эксплуатацию проверьте уровень масла в соответствии с монтажной позицией. См. главу "Проверка уровня и замена масла" (→ стр. 90).

### 5.2 Мнимая утечка через уплотнения вала

По принципиальным причинам уплотнения между корпусом и вращающимися валами не могут быть абсолютно герметичными, т. к. во время работы на трущихся поверхностях образуется масляная пленка. Благодаря масляной пленке между валом и рабочей кромкой уплотнения нагрев и износ уплотнительной системы минимален, и обеспечиваются условия предусмотренного срока службы. Оптимальные уплотнительные свойства достигаются после обкатки.



## 5.3 Червячные редукторы и редукторы SPIROPLAN® W

### 5.3.1 Период обкатки

Для достижения максимального КПД редукторы SPIROPLAN® и червячные редукторы требуют обкатки продолжительностью не менее 48 часов. Если предполагается работа редуктора в обоих направлениях, то для каждого направления вращения необходим свой период обкатки. В период обкатки редуктора момент на его выходном валу не должен превышать величины, соответствующей параметрам, указанным в таблице.

*Червячные  
редукторы*

	Червяк	
	Диапазон i	Снижение η
<b>1-заходный</b>	ок. 50—280	ок. 12 %
<b>2-заходный</b>	ок. 20—75	ок. 6 %
<b>3-заходный</b>	ок. 20—90	ок. 3 %
<b>4-заходный</b>	-	-
<b>5-заходный</b>	ок. 6—25	ок. 3 %
<b>6-заходный</b>	ок. 7—25	ок. 2 %

*Редукторы  
SPIROPLAN®*

W10 / W20 / W30		W37 / W47	
Диапазон i	Снижение η	Диапазон i	Снижение η
ок. 35—75	ок. 15 %		
ок. 20—35	ок. 10 %		
ок. 10—20	ок. 8 %	ок. 30—70	ок. 8 %
ок. 8	ок. 5 %	ок. 10—30	ок. 5 %
ок. 6	ок. 3 %	ок. 3—10	ок. 3 %



## Ввод в эксплуатацию

Цилиндрические / плоские цилиндрические / конические редукторы

### 5.4 Цилиндрические / плоские цилиндрические / конические редукторы

Для цилиндрических, плоских цилиндрических и конических редукторов не предусмотрено специальных указаний по вводу в эксплуатацию, если они были смонтированы в соответствии с указаниями главы "Механический монтаж" (→ стр. 19).

### 5.5 Редукторы с блокиратором обратного хода

Блокиратор обратного хода используется для блокировки вращения привода в обратном направлении. Это устройство обеспечивает работу привода только в заданном направлении.




#### ▲ ОСТОРОЖНО!

Вращение привода в обратном направлении может вызвать разрушение блокиратора!

Угроза повреждения оборудования!

- Запуск двигателя в направлении блокировки запрещается. Вращение двигателя в заданном направлении возможно только при правильном подключении электропитания. Помните об этом!
- Для проверки можно один раз испытать блокиратор обратного хода, подав половинное напряжение двигателя в направлении блокировки.



659173899

Направление вращения определяется со стороны выходного вала (LSS)

- Вращение по часовой стрелке (CW) — направо
- Вращение против часовой стрелки (CCW) — налево

Это направление обозначено на корпусе.



## 5.6 Компоненты из фторкаучуковых эластомеров

При нормальных условиях эксплуатации и температуре до 200 °C фторкаучук очень стабилен и безвреден. Однако при нагреве до температуры выше 300 °C (например, от обычного огня или от факела газового резака) образуются токсичные газы и пары, а также вредные для здоровья твердые остатки.



### ▲ ОСТОРОЖНО!

Вред здоровью от токсичных газов, паров и твердых остатков, образующихся при нагреве фторкаучука до температуры > 200 °C. Опасно для здоровья.

- Следите за тем, чтобы компоненты со фторкаучуком не подвергались тепловой нагрузке > 200 °C. При необходимости снимайте эти компоненты.
- Ни в коем случае не вдыхайте газы и пары, образующиеся при нагреве фторкаучука, и не допускайте их попадания на кожу и в глаза.
- Избегайте контакта и с остывшим фторкаучуком, так как при сильном нагреве образуются опасные твердые остатки.

На редукторах R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 и SPIROPLAN® W фторкаучуковые эластомеры могут содержаться в следующих компонентах.

- манжеты;
- воздушный клапан;
- резьбовые пробки.

За безопасное обращение в течение срока службы и утилизацию по соответствующим правилам отвечает эксплуатирующая сторона.

SEW-EURODRIVE не несет ответственности за ущерб вследствие неправильного обращения.



## 6 Технический осмотр и обслуживание

Следующие редукторы имеют смазку на весь срок службы:

- цилиндрические редукторы R07, R17, R27;
- плоские цилиндрические редукторы F27;
- редукторы SPIROPLAN®.

При необходимости, в зависимости от внешних условий, восстанавливайте или обновляйте лакокрасочное/антикоррозионное покрытие.

### 6.1 Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию

Перед началом работ по техническому осмотру / обслуживанию редуктора обратите внимание на следующие указания.



#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода.

Тяжелые или смертельные травмы.

- Перед началом работ выключите и обесточьте мотор-редуктор и заблокируйте его от непреднамеренного включения!



#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остить!
- Резьбовые пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно.



#### ВНИМАНИЕ!

Использование несоответствующего редукторного масла может привести к снижению качества смазки.

Угроза повреждения оборудования!

- Не смешивайте синтетические смазочные материалы друг с другом и с минеральными смазочными материалами!
- В качестве стандартного смазочного материала используется минеральное масло.



#### ВНИМАНИЕ!

В случае неправильного технического обслуживания возможно повреждение редуктора.

Угроза повреждения оборудования.

- Соблюдайте указания этой главы.



#### ПРИМЕЧАНИЕ

Расположение резьбовых пробок контрольного и сливного отверстий, а также воздушного клапана зависит от монтажной позиции редуктора и указано на соответствующих рисунках. См. главу "Монтажные позиции" (→ стр. 105).



- Строго соблюдайте периодичность технического осмотра и обслуживания, это является обязательным условием обеспечения эксплуатационной надежности.
- Перед разъединением валов обеспечьте отсутствие торсионных моментов (остаточной нагрузки внутри установки).
- При выполнении работ по техническому осмотру и обслуживанию не допускайте попадания в редуктор посторонних частиц.
- Запрещается очищать редуктор с применением моек высокого давления. Существует опасность попадания воды в редуктор и повреждения уплотнений.
- После выполнения любых работ по техническому обслуживанию и ремонту проверяйте безопасность и исправность работы оборудования.

## **6.2   Периодичность технического осмотра / обслуживания**


В следующей таблице представлены периодичность и операции технического обслуживания:

<b>Периодичность</b>	<b>Необходимые действия</b>
• через каждые 3000 часов работы, не реже одного раза в полгода	<ul style="list-style-type: none"><li>• проверка качества и уровня масла</li><li>• проверка состояния подшипников (шум при работе)</li><li>• визуальный контроль герметичности уплотнений</li><li>• для редукторов с моментным рычагом: проверка (замена) резиновых амортизаторов</li></ul>
• в зависимости от условий эксплуатации (см. следующий график), не реже одного раза в 3 года • в зависимости от температуры масла	<ul style="list-style-type: none"><li>• замена минерального масла</li><li>• замена смазки в подшипниках качения (рекомендуется)</li><li>• замена манжет (со смещением рабочей кромки от изношенной зоны вала)</li></ul>
• в зависимости от условий эксплуатации (см. следующий график), не реже одного раза в 5 лет • в зависимости от температуры масла	<ul style="list-style-type: none"><li>• замена синтетического масла</li><li>• замена смазки в подшипниках качения (рекомендуется)</li><li>• замена манжет (со смещением рабочей кромки от изношенной зоны вала)</li></ul>
• различная (в зависимости от внешних условий)	<ul style="list-style-type: none"><li>• восстановление или обновление лакокрасочного/антикоррозионного покрытия</li></ul>



### 6.3   Периодичность замены масла

На следующем рисунке показана периодичность замены масла для редукторов в стандартном исполнении при нормальных условиях окружающей среды. При эксплуатации редукторов в специальном исполнении в неблагоприятных/агрессивных условиях окружающей среды масло следует менять чаще!



[1] Время работы [ч]

[3] CLP PG

[2] Установившаяся температура в картере редуктора

[4] CLP HC / HCE

- Среднее значение для каждого типа масла при 70 °C

[5] CLP / HLP / E





#### **6.4 Операции технического осмотра и обслуживания адаптера AL / AM / AQ. / EWH**

В следующей таблице представлены периодичность и операции технического обслуживания:

Периодичность	Необходимые действия
<ul style="list-style-type: none"> <li>через каждые 3000 часов работы, не реже одного раза в полгода</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>проверка состояния подшипников (шум при работе)</li> <li>визуальный контроль герметичности адаптера</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>через первые 10000 часов работы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>проверка углового люфта</li> <li>визуальный контроль эластичной кулачковой обоймы</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>после первых 25000—30000 часов работы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>замена смазки в подшипниках качения</li> <li>замена манжет (со смещением рабочей кромки от изношенной зоны вала)</li> <li>замена эластичной кулачковой обоймы</li> </ul>

#### **6.5 Операции технического осмотра и обслуживания крышки входного вала AD**

В следующей таблице представлены периодичность и операции технического обслуживания:

Периодичность	Необходимые действия
<ul style="list-style-type: none"> <li>через каждые 3000 часов работы, не реже одного раза в полгода</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>проверка состояния подшипников (шум при работе)</li> <li>визуальный контроль герметичности адаптера</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>после первых 25000—30000 часов работы</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>замена смазки в подшипниках качения</li> <li>замена манжет</li> </ul>



## 6.6 Операции технического осмотра / обслуживания редуктора

### 6.6.1 Проверка уровня и замена масла

Порядок действий при проверке уровня и замене масла зависит от следующих критериев:

- тип редуктора;
- типоразмер;
- монтажная позиция.

См. ссылки на соответствующие главы, а также данные в следующей таблице. Указания по монтажным позициям см. в главе "Монтажные позиции" (→ стр. 105). В редукторах для монтажа на поворотную конструкцию проверка уровня масла не предусмотрена. Такие редукторы поставляются уже заправленными необходимым количеством масла. В случае замены масла см. данные и заправочные емкости на заводской табличке.

Буквен- ный код	Глава "Проверка уровня и замена масла"	Ссылка
<b>A:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• цилиндрические редукторы...</li> <li>• плоские цилиндрические редукторы...</li> <li>• конические редукторы... K..37 – 187</li> <li>• червячные редукторы... S..47 – 97</li> </ul> <b>с контрольным отверстием</b>	(→ стр. 91)
<b>B:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• цилиндрические редукторы...</li> <li>• плоские цилиндрические редукторы...</li> <li>• редукторы SPIROPLAN® ...</li> </ul> <b>без контрольного отверстия, с монтажной крышкой</b>	(→ стр. 93)
<b>C:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• червячные редукторы S..37</li> <li>• конические редукторы K..19 / K..29</li> </ul> <b>без контрольного отверстия и монтажной крышки</b>	(→ стр. 97)
<b>D:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPIROPLAN® W..37 / W..47</li> </ul> <b>в монтажной позиции M1, M2, M3, M5, M6 с контрольным отверстием</b>	(→ стр. 100)
<b>E:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SPIROPLAN® W..37 / W..47...</li> </ul> <b>в монтажной позиции M4 без контрольного отверстия и монтажной крышки</b>	(→ стр. 102)

Серия	Редуктор	Буквенный код для главы "Проверка уровня и замена масла"					
		M1	M2	M3	M4	M5	M6
<b>R</b>	R..07 – 27				B		
	R..37 / R..67				A		
	R..47 / R..57		A			B	A
	R..77 – 167			A			
	RX..57 – 107			A			
<b>F</b>	F..27			B			
	F..37 – 157			A			
<b>K</b>	K..19 / K..29			C			
<b>K</b>	K..37 – 187			A			
<b>S</b>	S..37			C			
	S..47 – 97			A			
<b>W</b>	W..10 – 30			B			
	W..37 – 47		D		E		D




### 6.6.2 А: Цилиндрические, плоские цилиндрические, конические и червячные редукторы с контрольным отверстием

**Проверка уровня масла через контрольное отверстие**

Уровень масла в редукторе проверяется следующим образом:

- См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
- По рисункам монтажных позиций определите расположение контрольного отверстия и воздушного клапана. См. главу "Монтажные позиции" (→ стр. 105).
- Подставьте под контрольное отверстие емкость.
- Медленно выверните резьбовую пробку контрольного отверстия. При этом может вытечь небольшое количество масла, так как максимальный уровень масла находится выше нижней кромки контрольного отверстия.
- Проверьте уровень масла по следующему рисунку и соответствующей таблице.



18634635

[1] Контрольное отверстие

[2] Номинальный уровень масла

Ø контрольного отверстия	Минимальный и максимальный уровень масла = x [мм]
M10 x 1	1,5
M12 x 1,5	2
M22 x 1,5	3
M33 x 2	4
M42 x 2	5

- Если уровень масла недостаточный, действуйте следующим образом:
  - Выверните воздушный клапан.
  - Через отверстие для удаления воздуха залейте новое масло той же марки до нижней кромки контрольного отверстия.
  - Установите воздушный клапан на место.
- Установите на место резьбовую пробку контрольного отверстия.



## Технический осмотр и обслуживание

### Операции технического осмотра / обслуживания редуктора

#### Проверка качества масла через сливное отверстие

Чтобы проверить качество масла в редукторе, действуйте следующим образом:

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. По рисункам монтажных позиций определите расположение сливного отверстия. См. главу "Монтажные позиции" (→ стр. 105).
3. Возьмите пробу масла через сливное отверстие.
4. Проверьте свойства масла:
  - вязкость;
  - если при визуальном контроле обнаружено сильное загрязнение, рекомендуется заменить масло, не дожидаясь срока, указанного в главе "Периодичность технического осмотра и обслуживания" (→ стр. 87).
5. Проверьте уровень масла. См. предыдущую главу.

#### Замена масла через сливное отверстие и отверстие для воздушного клапана



#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остить!
- Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком холодного масла затрудняет его полный слия.


1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. По рисункам монтажных позиций определите расположение сливного и контрольного отверстий и воздушного клапана. См. главу "Монтажные позиции" (→ стр. 105).
3. Подставьте под сливное отверстие емкость.
4. Выверните резьбовую пробку контрольного отверстия, воздушный клапан и резьбовую пробку сливного отверстия.
5. Полностью слейте масло из редуктора.
6. Установите на место резьбовую пробку сливного отверстия.
7. Через отверстие под воздушный клапан залейте новое масло такого же сорта (при отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). Смешивать синтетические масла различных марок запрещается.
  - Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской таблички или монтажной позиции. См. главу "Количество смазочных материалов" (→ стр. 137).
  - Проверьте уровень масла через контрольное отверстие.
8. Установите на место резьбовую пробку контрольного отверстия и воздушный клапан.



**6.6.3 В: Цилиндрические, плоские цилиндрические редукторы и редукторы SPIROPLAN® без контрольного отверстия, с монтажной крышкой**


**Проверка уровня масла через монтажную крышку** На редукторах без контрольного отверстия уровень масла проверяется через отверстие, закрываемое монтажной крышкой. Действуйте следующим образом:

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Установите редуктор в следующую монтажную позицию, чтобы монтажная крышка находилась сверху:
  - R07—R57 — в монтажную позицию M1;
  - F27 — в монтажную позицию M3;
  - W10—W30 — в монтажную позицию M1.
3. Выверните болты [1] крепления монтажной крышки [2] и снимите ее вместе с уплотнительной прокладкой [3] (см. следующий рисунок).



18643211

4. Измерьте расстояние "x" по вертикали от уровня масла до плоскости разъема корпуса редуктора с крышкой (см. следующий рисунок).



18646283



## Технический осмотр и обслуживание

### Операции технического осмотра / обслуживания редуктора


5. Сравните измеренное значение "x" с максимальным расстоянием от уровня масла до плоскости разъема корпуса, которое зависит от монтажной позиции редуктора (см. таблицу). При необходимости доведите уровень масла до нормы.

Тип редуктора		Макс. расстояние "x" [мм] от уровня масла до плоскости разъема корпуса для разных монтажных позиций					
		M1	M2	M3	M4	M5	M6
<b>R07</b>	2-ступ.	52 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1	27 ± 1
	3-ступ.	49 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1	21 ± 1
<b>R17</b>	2-ступ.	63 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	18 ± 1	46 ± 1	46 ± 1
	3-ступ.	58 ± 1	11 ± 2	40 ± 2	11 ± 2	40 ± 2	40 ± 2
<b>R27</b>	2-ступ.	74 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	22 ± 1	45 ± 1	45 ± 1
	3-ступ.	76 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	19 ± 1	42 ± 1	42 ± 1
<b>R47</b>	2-ступ.	—	—	—	—	39 ± 1	—
	3-ступ.	—	—	—	—	32 ± 1	—
<b>R57</b>	2-ступ.	—	—	—	—	32 ± 1	—
	3-ступ.	—	—	—	—	28 ± 1	—
<b>F27</b>	2-ступ.	78 ± 1	31 ± 1	72 ± 1	56 ± 1	78 ± 1	78 ± 1
	3-ступ.	71 ± 1	24 ± 1	70 ± 1	45 ± 1	71 ± 1	71 ± 1
		независимо от монтажной позиции					
<b>W10</b>		12 ± 1					
<b>W20</b>		19 ± 1					
<b>W30</b>		31 ± 1					



6. После проверки уровня масла закройте редуктор:

- Уложите на место уплотнительную прокладку монтажной крышки. Поверхности разъема корпуса и крышки должны быть чистыми и сухими.
- Установите и закрепите монтажную крышку. Затяните болты крепления крышки в последовательности от середины к краям (см. рисунок) с номинальным моментом (см. таблицу). Повторяйте процесс затяжки до тех пор, пока болты не будут затянуты до упора. Во избежание повреждения монтажной крышки используйте только импульсный (но не ударный) гайковерт или динамометрический ключ.



18649739

Тип редуктора	Рис.	Крепежная резьба	Номинальный момент затяжки $T_N$ [Нм]	Минимальный момент затяжки $T_{min}$ [Нм]
R/RF07	E	M5	6	4
R/RF17/27	D			
R/RF47/57	A	M6	11	7
F27	B			
W10	C	M5	6	4
W20	C	M6	11	7
W30	A			



## Технический осмотр и обслуживание

### Операции технического осмотра / обслуживания редуктора

**Проверка качества масла через монтажную крышку**

- Чтобы проверить качество масла в редукторе, действуйте следующим образом:
- См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
  - Снимите монтажную крышку редуктора, см. главу "Проверка уровня масла через монтажную крышку" (→ стр. 93).
  - Возьмите пробу масла через отверстие, закрываемое монтажной крышкой.
  - Проверьте свойства масла:
    - вязкость;
    - если при визуальном контроле обнаружено сильное загрязнение, рекомендуется заменить масло, не дожидаясь срока, указанного в главе "Периодичность технического осмотра и обслуживания" (→ стр. 87).
  - Проверьте уровень масла. См. главу "Проверка уровня масла через монтажную крышку" (→ стр. 93).
  - Установите и закрепите монтажную крышку. Соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов, см. главу "Проверка уровня масла через монтажную крышку" (→ стр. 93).

**Замена масла через монтажную крышку**



#### ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
  - Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком холодного масла затрудняет его полный слия.
- См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
  - Снимите монтажную крышку редуктора, см. главу "Проверка уровня масла через монтажную крышку".
  - Полностью откачайте масло из открытого корпуса редуктора в емкость.
  - Через отверстие, закрываемое монтажной крышкой, залейте новое масло той же марки (при отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). Смешивать синтетические масла различных марок запрещается.
    - Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской таблички или монтажной позиции. См. главу "Количество смазочных материалов" (→ стр. 137).
  - Проверьте уровень масла.
  - Установите и закрепите монтажную крышку. Соблюдайте последовательность и момент затяжки болтов, см. главу "Проверка уровня масла через монтажную крышку" (→ стр. 93).




**6.6.4 С: Червячные редукторы S..37 и конические редукторы K..19 / K..29 без контрольного отверстия и монтажной крышки**

**Проверка уровня масла через отверстие для резьбовой пробки**


На редукторах S..37, K..19 и K..29 нет обычного контрольного отверстия и монтажной крышки, поэтому уровень масла проверяется через специальное контрольное отверстие.

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Установите редуктор в монтажную позицию M5 или M6, т. е. специальным контрольным отверстием вверх.
3. Выверните резьбовую пробку [1] (см. следующий рисунок).



18655371

4. Удерживая измерительный щуп строго вертикально, введите его через отверстие в корпус редуктора до упора в дно. Выньте щуп, удерживая его в вертикальном положении (см. следующий рисунок).




18658699



## Технический осмотр и обслуживание

### Операции технического осмотра / обслуживания редуктора

5. Штангенциркулем измерьте длину "x" покрытого маслом участка щупа (см. следующий рисунок).



18661771

6. Сравните измеренное значение "x" с минимальным значением, которое зависит от монтажной позиции редуктора (см. таблицу). При необходимости доведите уровень масла до нормы.

Тип редуктора	Уровень масла = длина "x" [мм] покрытого маслом участка щупа					
	Монтажная позиция					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K..19	35 ± 1	35 ± 1	35 ± 1	38 ± 1	35 ± 1	35 ± 1
KF..29	54 ± 1	54 ± 1	54 ± 1	64 ± 1	54 ± 1	54 ± 1
K/KA/KH/ KAF/KHF29	48 ± 1	48 ± 1	48 ± 1	58 ± 1	48 ± 1	48 ± 1
S..37	10 ± 1	24 ± 1	34 ± 1	37 ± 1	24 ± 1	24 ± 1

7. Установите резьбовую пробку на место.



**Проверка качества масла через отверстие для резьбовой пробки**

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Выверните резьбовую пробку редуктора, см. главу "Проверка качества масла через отверстие для резьбовой пробки".
3. Возьмите пробу масла через отверстие для резьбовой пробки.
4. Проверьте свойства масла:
  - вязкость;
  - если при визуальном контроле обнаружено сильное загрязнение, рекомендуется заменить масло, не дожидаясь срока, указанного в главе "Периодичность технического осмотра и обслуживания" (→ стр. 87).
5. Проверьте уровень масла. См. предыдущую главу.
6. Установите резьбовую пробку на место.

**Замена масла  
через отверстие для резьбовой пробки**



**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
  - Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком холодного масла затрудняет его полный слия.
1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
  2. Выверните резьбовую пробку редуктора, см. главу "Проверка качества масла через отверстие для резьбовой пробки".
  3. Полностью слейте масло из редуктора через отверстие для резьбовой пробки.
  4. Через специальное контрольное отверстие залейте новое масло той же марки (при отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). Смешивать синтетические масла различных марок запрещается.
    - Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской таблички или монтажной позиции. См. главу "Количество смазочных материалов" (→ стр. 138).
  5. Проверьте уровень масла.
  6. Установите резьбовую пробку на место.




**6.6.5 D: Редукторы SPIROPLAN® W..37 / W..47 в монтажной позиции M1, M2, M3, M5, M6 с контрольным отверстием**

**Проверка уровня масла через контрольное отверстие**


Уровень масла в редукторе проверяется следующим образом:

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Установите редуктор в монтажную позицию M1.
3. Медленно выверните резьбовую пробку контрольного отверстия (см. следующий рисунок). При этом может вытечь небольшое количество масла.



787235211

4. Проверьте уровень масла по следующему рисунку.



634361867

[1] Контрольное отверстие

[2] Номинальный уровень масла

Ø контрольного отверстия	Минимальный и максимальный уровень масла = x [мм]
M10 x 1	1,5

5. Если уровень масла недостаточный, через контрольное отверстие залейте новое масло той же марки до нижней кромки отверстия.
6. Установите на место резьбовую пробку контрольного отверстия.



**Проверка качества масла через контрольное отверстие**

Чтобы проверить качество масла в редукторе, действуйте следующим образом:

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Возьмите пробу масла через контрольное отверстие.
3. Проверьте свойства масла:
  - вязкость;
  - если при визуальном контроле обнаружено сильное загрязнение, рекомендуется заменить масло, не дожидаясь срока, указанного в главе "Периодичность технического осмотра и обслуживания" (→ стр. 87).
4. Проверьте уровень масла. См. предыдущую главу.

**Замена масла через контрольное отверстие**



**▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остить!
- Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком холодного масла затрудняет его полный слия.

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Установите редуктор в монтажную позицию M5 или M6. См. главу "Монтажные позиции" (→ стр. 105).
3. Подставьте под контрольное отверстие емкость.
4. Снимите резьбовые пробки контрольных отверстий редуктора со стороны А и В.
5. Полностью слейте масло из редуктора.
6. Установите на место резьбовую пробку нижнего контрольного отверстия.
7. Через верхнее контрольное отверстие залейте новое масло той же марки (при отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). Смешивать синтетические масла различных марок запрещается.
  - Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской таблички или монтажной позиции. См. главу "Количество смазочных материалов" (→ стр. 137).
  - Проверьте уровень масла через контрольное отверстие, см. главу "Проверка уровня масла через контрольное отверстие".
8. Установите на место резьбовую пробку верхнего контрольного отверстия.




**6.6.6 Е: Редукторы SPIROPLAN® W..37 / W..47 в монтажной позиции M4 без контрольного отверстия и монтажной крышки**

Проверка уровня масла через отверстие для резьбовой пробки


На редукторах W37 / W47 нет обычного контрольного отверстия и монтажной крышки, поэтому уровень масла проверяется через специальное контрольное отверстие.

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Установите редуктор в монтажную позицию M5 или M6.
3. Медленно выверните резьбовую пробку.
4. Удерживая измерительный щуп строго вертикально, введите его через отверстие в корпус редуктора до упора в дно. Отметьте на щупе место, на уровне которого он выступает из редуктора. Выньте щуп, удерживая его в вертикальном положении (см. следующий рисунок).



784447371

5. Штангенциркулем измерьте длину "x" между покрытым маслом участком щупа и отметкой (см. следующий рисунок).



785020811

## Технический осмотр и обслуживание

### Операции технического осмотра / обслуживания редуктора



6. Сравните измеренное значение "x" с минимальным значением, которое зависит от монтажной позиции редуктора (см. таблицу). При необходимости доведите уровень масла до нормы.

Тип редуктора	Уровень масла = длина "x" [мм] участка щупа	
	Монтажная позиция при проверке M5 Сторона А внизу	Монтажная позиция при проверке M6 Сторона В внизу
W37 в монтажной позиции M4	37 ± 1	29 ± 1
W47 в монтажной позиции M4	41 ± 1	30 ± 1

7. Установите резьбовую пробку на место.

#### *Проверка качества масла через отверстие для резьбовой пробки*

Чтобы проверить качество масла в редукторе, действуйте следующим образом:

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию" (→ стр. 86).
2. Возьмите пробу масла через отверстие для резьбовой пробки.
3. Проверьте свойства масла:
  - вязкость;
  - если при визуальном контроле обнаружено сильное загрязнение, рекомендуется заменить масло, не дожидаясь срока, указанного в главе "Периодичность технического осмотра и обслуживания" (→ стр. 87).
4. Проверьте уровень масла. См. предыдущую главу.

#### *Замена масла через отверстие для резьбовой пробки*



#### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остывать!
- Редуктор должен оставаться теплым, так как недостаточная текучесть слишком холодного масла затрудняет его полный слив.

1. См. указания в главе "Подготовка редуктора к техническому осмотру и обслуживанию".
2. Установите редуктор в монтажную позицию M5 или M6. См. главу "Монтажные позиции".
3. Подставьте под отверстие для резьбовой пробки емкость.
4. Снимите резьбовые пробки редуктора со стороны А и В.
5. Полностью слейте масло из редуктора.



6. Установите на место резьбовую пробку нижнего отверстия.
7. Через верхнее отверстие залейте новое масло той же марки (при отсутствии такого масла обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE). Смешивать синтетические масла различных марок запрещается.
  - Количество заливаемого масла должно соответствовать данным заводской таблички или монтажной позиции. См. главу "Количество смазочных материалов".
  - Проверьте уровень масла через контрольное отверстие, см. главу "Проверка уровня масла через контрольное отверстие".
8. Установите на место резьбовую пробку верхнего отверстия.

#### 6.6.7 Замена манжет



##### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Холодные манжеты (ниже 0 °C) при монтаже можно повредить.

Угроза повреждения оборудования.

- Храните манжеты при температуре выше 0 °C.
- При необходимости нагрейте манжеты перед монтажом.

1. При установке новой манжеты смажьте ее рабочую кромку консистентной смазкой и, в зависимости от типа манжеты, заполните смазкой канавку между рабочей кромкой и пыльником.
2. При использовании двойных манжет пространство между ними заполните смазкой на одну треть объема.

#### 6.6.8 Покраска редуктора



##### **▲ ОСТОРОЖНО!**

При покраске или восстановлении лакокрасочного покрытия можно повредить воздушные клапаны и манжеты.



Угроза повреждения оборудования.

- Воздушные клапаны и пыльники манжет перед покраской следует тщательно закрыть липкой лентой.
- После завершения покрасочных работ липкую ленту следует удалить.



## 7 Монтажные позиции

### 7.1 Обозначение монтажных позиций


Редукторы компании SEW имеют шесть различных монтажных позиций M1—M6. На следующем рисунке показано пространственное расположение мотор-редуктора, соответствующее монтажным позициям M1—M6.




R..




F..



K..  
S..  
W..





## Монтажные позиции Потери от перемешивания масла

### 7.2 Потери от перемешивания масла

\* → стр. XX

При некоторых монтажных позициях возможны повышенные потери от перемешивания масла. В случае следующих комбинаций параметров обращайтесь в технический офис SEW-EURODRIVE:

Монтажная позиция	Тип редуктора	Типоразмер редуктора	Частота вращения входного вала [об/мин]
<b>M2, M4</b>	R	97 – 107	> 2500
		> 107	> 1500
<b>M2, M3, M4, M5, M6</b>	F	97 – 107	> 2500
		> 107	> 1500
	K	77 – 107	> 2500
		> 107	> 1500
	S	77 – 97	> 2500

### 7.3 Монтажная позиция MX

Монтажная позиция MX доступна для всех редукторов серии R..7, F..7, K..7, K..9, S..7 и SPIROPLAN® W.

При поставке редукторы для монтажной позиции MX заправлены максимально возможным количеством масла, все отверстия закрыты резьбовыми пробками. К каждому приводу прилагается воздушный клапан. В зависимости от конкретной монтажной позиции, в которой будет установлен редуктор, следует самостоятельно довести количество масла до необходимой нормы. Кроме того, необходимо установить прилагаемый воздушный клапан в соответствии с монтажной позицией, см. рисунки монтажных позиций.

Уровень масла следует проверять в соответствии с указаниями главы "Проверка уровня и замена масла" (→ стр. 90).

### 7.4 Универсальная монтажная позиция M0

Для заказа мотор-редукторов SPIROPLAN® W10—W30 предусмотрена опция — универсальная монтажная позиция M0. Редукторы в исполнении для монтажной позиции M0 заполнены одинаковым количеством масла.

По причине небольшого типоразмера эти редукторы имеют полностью закрытый корпус без воздушного клапана. Заказчик может произвольным образом использовать такой редуктор в любой монтажной позиции M1—M6, не принимая дополнительных мер перед вводом в эксплуатацию.

## 7.5 Монтажные позиции редукторов SPIROPLAN®

### ПРИМЕЧАНИЕ



Мотор-редукторы SPIROPLAN®, кроме W37—W47 в монтажной позиции M4, можно устанавливать в произвольной позиции. Однако для большей наглядности все мотор-редукторы SPIROPLAN® показаны в монтажных позициях M1—M6.

**Внимание:** мотор-редукторы SPIROPLAN® типоразмера W10—W30 не оснащаются воздушными клапанами и не имеют контрольных и сливных отверстий.

## 7.6 Условные обозначения

В следующей таблице показаны графические символы, используемые на рисунках монтажных позиций, и их значение:



Символ	Значение
	Воздушный клапан
	Резьбовая пробка контрольного отверстия
	Резьбовая пробка сливного отверстия

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Цилиндрические мотор-редукторы R

### 7.7 Цилиндрические мотор-редукторы R


#### 7.7.1 R07 – R167



\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>


7.7.2 RF07 – RF167, RZ07 – RZ87




<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Цилиндрические мотор-редукторы R

### 7.7.3 R07F – R87F



04 042 04 00





\* → (стр. 106)

## 7.8 Цилиндрические мотор-редукторы RX

### 7.8.1 RX57 – RX107

04 043 03 00




\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Цилиндрические мотор-редукторы RX



### 7.8.2 RXF57 – RXF107



\* → (стр. 106)

## 7.9 Плоские цилиндрические мотор-редукторы F

### 7.9.1 F27 – F157 / FA27B – F157B / FH27B – FH157B / FV27B – FV107B




\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>


## Монтажные позиции Плоские цилиндрические мотор-редукторы F

7.9.2 FF27 – FF157 / FAF27 – FAF157 / FHF27 – FHF157 / FAZ27 – FAZ157 / FHZ27 – FHZ157 / FVF27 – FVF107 / FVZ27 – FVZ107



\* → (стр. 106)

7.9.3 FA27 – FA157 / FH27 – FH157 / FV27 – FV107 / FT37 – FT157






\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Конические мотор-редукторы К

### 7.10 Конические мотор-редукторы К



#### 7.10.1 K19 – K29 / KA19B – KA29B / KH19B – KH29B



\* → (стр. 106)

7.10.2 K37 – K157 / KA37B – KA157B / KH37B – KH157B / KV37B – KV107B

34 025 04 00




\* → (стр. 106)


<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Конические мотор-редукторы К

### 7.10.3 K167 – K187 / KH167B – KH187B






34 026 04 00



\* → (стр. 106)

7.10.4 KF19B – 29B / KAF19B – KAF29B / KHFB19 – KHF29B

33 011 00 13





\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

**Монтажные позиции**  
Конические мотор-редукторы К

7.10.5 KF37 – KF157 / KAF37 – KAF157 / KHF37 – KHF157 / KAZ37 – KAZ157 / KHZ37 – KHZ157 / KVF37 – KVF107 / KVZ37 – KVZ107

34 027 04 00






\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

7.10.6 KA19B – KA29B / KH19B – KH29B

33 012 00 13





\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Конические мотор-редукторы К



7.10.7 KA37 – KA157 / KH37 – KH157 / KV37 – KV107 / KT37 – KT97



\* → (стр. 106)

7.10.8 КН167 – КН187

39 026 05 00



\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>



## Монтажные позиции

### Червячные мотор-редукторы S



#### 7.11 Червячные мотор-редукторы S

##### 7.11.1 S37

05 025 04 00



7.11.2 S47 – S97




\* → (стр. 106)



<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Червячные мотор-редукторы S

### 7.11.3 SF37 / SAF37 / SHF37



7.11.4 SF47 – SF97 / SAF47 – SAF97 / SHF47 – SHF97 / SAZ47 – SAZ97 / SHZ47 – SHZ97




\* → (стр. 106)


<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

**Монтажные позиции**  
Червячные мотор-редукторы S



**7.11.5 SA37 / SH37 / ST37**



28 020 05 00



7.11.6 SA47 – SA97 / SH47 – SH97 / ST47 – ST97




\* → (стр. 106)

<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Мотор-редукторы SPIROPLAN® W


### 7.12 Мотор-редукторы SPIROPLAN® W

#### 7.12.1 W10 – W30




20 001 02 02


M1




M5




M6



7.12.2 WF10 – WF30 / WAF10 – WAF30




M1




M3

M5




M6




<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

## Монтажные позиции Мотор-редукторы SPIROPLAN® W


### 7.12.3 WA10 – WA30




M1




M2




M4




M3




M5




M6



7.12.4 W37 – W47 / WA37B – WA47B / WH37B – WH47B




M1




M3

M5




M6




<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	Hz

**Монтажные позиции**  
Мотор-редукторы SPIROPLAN® W

7.12.5 WF37 – WF47 / WAF37 – WAF47 / WHF37 – WHF47




M1




M3

M5

M6




7.12.6 WA37 – WA47 / WH37 – WH47 / WT37 – WT47





20 014 02 07

M1






M3

M5



M6





## 8 Технические данные

### 8.1 Длительное хранение

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Если планируется хранение редуктора более 9 месяцев, SEW-EURODRIVE рекомендует вариант исполнения "Длительное хранение". Редукторы в таком исполнении имеют соответствующую наклейку.

В этом случае в смазочный материал редуктора добавляется антисептическое средство типа VCI (*volatile corrosion inhibitors* = летучий ингибитор коррозии). Необходимо учитывать, что эффективность действия антисептического средства типа VCI обеспечивается только в диапазоне температур от -25 до +50 °C. Кроме того привалочные поверхности фланцев и валов обрабатываются антисептическим средством.

При длительном хранении соблюдайте условия, описанные в таблице:

#### 8.1.1 Условия хранения

До момента ввода в эксплуатацию эти редукторы должны оставаться герметично закрытыми, чтобы антисептическое средство VCI не улетучилось.

Редукторы поставляются уже заправленными необходимым количеством масла в соответствии с выбранной монтажной позицией (M1—M6). В любом случае перед вводом редуктора в эксплуатацию проверьте уровень масла!

Климатическая зона	Упаковка <sup>1)</sup>	Место хранения <sup>2)</sup>	Длительность хранения
<b>Умеренная (Европа, США, Канада, Китай и Россия за исключением регионов с тропическим климатом)</b>	Контейнер, запаянный в фольгу с абсорбентом и индикатором влажности.	Под навесом, защита от дождя и снега, отсутствие вибрации.	Не более 3 лет при регулярном контроле упаковки и индикатора влажности (отн. влажность воздуха < 50 %).
	Без упаковки	В закрытом помещении с постоянной температурой и влажностью воздуха (5 °C < ϑ < 60 °C, отн. влажность воздуха < 50 %). Отсутствие резких колебаний температуры и контролируемая вентиляция с использованием фильтров (очистка воздуха от грязи и пыли). Отсутствие агрессивных паров и вибрации.	2 года и более при регулярном осмотре. В ходе осмотра — проверка на отсутствие загрязнения и механических повреждений. Проверка состояния антисептического покрытия.
<b>Тропическая (Азия, Африка, Центральная и Южная Америка, Австралия, Новая Зеландия за исключением регионов с умеренным климатом)</b>	Контейнер, запаянный в фольгу с абсорбентом и индикатором влажности. Защита от насекомых и плесени с помощью химической обработки.	Под навесом, защита от дождя, отсутствие вибрации.	Не более 3 лет при регулярном контроле упаковки и индикатора влажности (отн. влажность воздуха < 50 %).
	Без упаковки	В закрытом помещении с постоянной температурой и влажностью воздуха (5 °C < ϑ < 50 °C, отн. влажность воздуха < 50 %). Отсутствие резких колебаний температуры и контролируемая вентиляция с использованием фильтров (очистка воздуха от грязи и пыли). Отсутствие агрессивных паров и вибрации. Защита от насекомых.	2 года и более при регулярном осмотре. В ходе осмотра — проверка на отсутствие загрязнения и механических повреждений. Проверка состояния антисептического покрытия.

- 1) Для изготовления упаковки привлекайте опытных специалистов и используйте материал, полностью соответствующий условиям хранения.
- 2) Компания SEW-EURODRIVE рекомендует при хранении располагать редукторы в соответствии с их монтажной позицией.

## 8.2 Смазочные материалы

В отсутствие особой договоренности компания SEW-EURODRIVE поставляет приводы, заполненные смазочным материалом в соответствии с типом редуктора и его монтажной позицией. Определяющим фактором является монтажная позиция (M1—M6, см. главу "Монтажные позиции"), указанная в заказе на привод. При любых последующих изменениях монтажной позиции необходимо скорректировать количество смазочного материала, см. главу "Количество смазочных материалов".

### 8.2.1 Смазка для подшипников качения

На заводах компании SEW подшипники качения редукторов и двигателей заполняются следующими консистентными смазками. SEW-EURODRIVE рекомендует при каждой замене масла закладывать новую смазку в подшипники качения.


	Температура окружающей среды	Изготовитель	Тип
Подшипники качения в редукторе	–40...+80 °C	Fuchs	Renolit CX-TOM 15
	–40...+80 °C	Klüber	Petamo GHY 133 N
	–40...+40 °C	Castrol	Obeen FS 2
	–20...+40 °C	Fuchs	Plantogel 2S

### ПРИМЕЧАНИЕ



Необходимое количество смазки:

- Для подшипников с высокой скоростью вращения (входная сторона редуктора):  
заполните смазкой полости между шариками (роликами) на одну треть объема.
- Для подшипников с низкой скоростью вращения (выходная сторона редуктора):  
заполните смазкой полости между шариками (роликами) на две трети объема.



### 8.2.2 Таблица смазочных материалов

В этой таблице представлены смазочные материалы, используемые в редукторах SEW-EURODRIVE. Ниже приводятся пояснения к таблице смазочных материалов.

**Пояснения  
к таблице  
смазочных  
материалов**

Используемые сокращения, выделение строки и сноски:

CLP PG	= полигликоль (по стандарту USDA-H1 для редукторов W)
CLP HC	= синтетические углеводороды
E	= сложноэфирное синтетическое масло (класс опасности загрязнения воды WGK 1)
HCE	= синтетические углеводороды + сложноэфирное синтетическое масло (сертификация USDA-H1)
HLP	= масло для гидравлических систем

  = синтетический смазочный материал (= смазка на синтетической основе для подшипников качения)

- 1) Червячные редукторы с PG маслом: по согласованию с SEW-EURODRIVE
- 2) Специальный смазочный материал, только для редукторов SPIROPLAN®
- 3) требуется SEW  $f_B \geq 1,2$
- 4) Учитывайте критические условия запуска при низких температурах!
- 5) Жидкая смазка
- 6) Температура окружающей среды
- 7) Консистентная смазка



Смазочный материал для оборудования пищевой промышленности (безвредный для пищевых продуктов)



Биологический смазочный материал (для оборудования сельского, лесного и водного хозяйства)

**Технические данные**  
Смазочные материалы


<i>kVA</i>	<i>n</i>
<i>i</i>	<i>f</i>
<i>P</i>	<i>Hz</i>

Таблица смазочных материалов

01 751 09 04

				<b>Castrol</b>			
				Tribol	Optimol		
				<b>FUCHS</b>			
R...	6)	DIN (ISO)	ISO.NLGI	<b>Mobil®</b>	Dp /		
	-15	Standard +40	CLP (CC)	VG 220	Klüberoil BP Energol S2 G 220	Tribol Meropa 220	Renolin Optigear BM 220
	-20	+80	CLP PG	VG 220	Klübersynth BP Energol S4 WE 220	Tribol 800/220	Renolin Optiflex A 220
K..37.187 (HK...)	4)	+60	CLP HC	VG 220	Mobil Glycole 220	Pinnacle CLP 220	Renolin PG 220
	-20	+40	CLP HC	VG 150	Mobil Klüberoil S4 GX 220	Tribol 15/10/220	Renolin Unisyn Optigear X 220
	-20	+25	CLP (CC)	VG 150	Mobil Klüberoil S4 GX 150	Pinnacle EP 220	Renolin Unisyn Optigear X 220
	-40	+20	CLP HC	VG 68	Mobil Klüberoil S4 GX 150	Tribol 15/10	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-40	+0	CLP HC	VG 32	Mobil Klüberoil S4 GX 68	Tribol 1100/150	Renolin Unisyn Synthetic X 150
	-20	+60	H1 PG	VG 460	Klüber-Summit HySyn FG-32	Tribol 1100/150	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-20	+60	CLP PG	VG 460	Klüber-Summit HySyn FG-32	Tribol 1100/150	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-20	+40	CLP (CC)	VG 680	Mobilgear 600 BP Energol S2 G 680	Tribol 1100/680	Renolin SEW 680
S...(HS...)	1)	+80	CLP PG	VG 680	Mobil Glycole BP Energol S4 WE 680	Tribol 800/680	Renolin Optiflex A 680
	-20	+60	CLP HC	VG 460	Mobil Klüberoil S4 GX 680	Pinnacle EP 460	Renolin Unisyn Optigear X 460
	-20	+30	CLP HC	VG 150	Mobil Klüberoil S4 GX 150	Tribol 15/10	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-20	+10	CLP (CC)	VG 150	Mobilgear 600 BP Energol S2 G 150	Pinnacle EP 150	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-20	+40	CLPPG	VG 68	Mobil Klüberoil S4 GX 150	Tribol 1100/150	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-40	+20	CLP HC	VG 32	Mobil Klüberoil S4 GX 68	Tribol 800/220	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-40	0	CLP HC	VG 460	Klüber-Summit HySyn FG-32	Tribol 1100/150	Renolin Unisyn Optigear X 150
	-10	+40	CLPHC NSF H1	VG 220	Mobil Klüberoil S4 GX 220	Tribol 4UH1-460	Cassida Optileb GT 460
	-20	+30		VG 68	Mobil Klüberoil S4 GX 68	Klüberoil 4UH1-220	Cassida Fluid GL-460
	-40	0		VG 460	Mobil Klüberoil S4 GX 460	Klüberoil 4UH1-68	Cassida Fluid HF 68
	-20	+40	E	VG 460	Mobil Klüberoil S4 GX 460	Klüberoil CAZ-460	Plantogear 460 S
	-20	+40	SEW	VG 460		Klüber-Summit HT-460-5	
	-40	+10	API GL5	SAE 75W90	Mobil Synth Gear Oil 75 W90		
	-20	+60	H1 PG	(-VG 100)			
	-20	+60	CLPPG	VG 220			
	-20	+60	H1 PG	VG 460			
	-40	0	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		
	-10	+40	CLP (CC)	VG 220	Mobilgear 600 BP Energol S2 G 220		
P.S.C..	5)	+40	DIN 51 818	NLGI 00	Mobilux EP 004		
	-20	+40	DIN 51 818	NLGI 1			
	-20	+40	CLP HC	VG 32	Mobil SHC 624		
	-40	0	CLP PG	VG 220			
B.S.F.	Standard +60	H1 PG	VG 460				
	-20	+60	H1 PG	VG 460			

36028799863966091



### 8.2.3 Количество смазочных материалов

Указанные значения являются **ориентировочными**. Точные значения варьируются в зависимости от числа ступеней и передаточного числа редуктора. При заливке обязательно следите за **контрольным отверстием — это индикатор точного количества масла**.

В следующих таблицах указаны ориентировочные значения количества смазочного материала в зависимости от монтажной позиции M1—M6.

Цилиндрические  
редукторы (R)

R.., R..F

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1 <sup>1)</sup>	M2	M3	M4	M5	M6
<b>R07</b>	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>R17</b>	0,25	0,55	0,35	0,55	0,35	0,40
<b>R27</b>	0,25/0,40	0,70	0,50	0,70	0,50	0,50
<b>R37</b>	0,30/0,95	0,85	0,95	1,05	0,75	0,95
<b>R47</b>	0,70/1,50	1,60	1,50	1,65	1,50	1,50
<b>R57</b>	0,80/1,70	1,90	1,70	2,10	1,70	1,70
<b>R67</b>	1,10/2,30	2,40	2,80	2,90	1,80	2,00
<b>R77</b>	1,20/3,00	3,30	3,60	3,80	2,50	3,40
<b>R87</b>	2,30/6,0	6,4	7,2	7,2	6,3	6,5
<b>R97</b>	4,60/9,8	11,7	11,7	13,4	11,3	11,7
<b>R107</b>	6,0/13,7	16,3	16,9	19,2	13,2	15,9
<b>R137</b>	10,0/25,0	28,0	29,5	31,5	25,0	25,0
<b>R147</b>	15,4/40,0	46,5	48,0	52,0	39,5	41,0
<b>R167</b>	27,0/70,0	82,0	78,0	88,0	66,0	69,0

1) Для сдвоенных редукторов большее количество масла заливайте в редуктор большего типоразмера.

RF..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1 <sup>1)</sup>	M2	M3	M4	M5	M6
<b>RF07</b>	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
<b>RF17</b>	0,25	0,55	0,35	0,55	0,35	0,40
<b>RF27</b>	0,25/0,40	0,70	0,50	0,70	0,50	0,50
<b>RF37</b>	0,35/0,95	0,90	0,95	1,05	0,75	0,95
<b>RF47</b>	0,65/1,50	1,60	1,50	1,65	1,50	1,50
<b>RF57</b>	0,80/1,70	1,80	1,70	2,00	1,70	1,70
<b>RF67</b>	1,20/2,50	2,50	2,70	2,80	1,90	2,10
<b>RF77</b>	1,20/2,60	3,10	3,30	3,60	2,40	3,00
<b>RF87</b>	2,40/6,0	6,4	7,1	7,2	6,3	6,4
<b>RF97</b>	5,1/10,2	11,9	11,2	14,0	11,2	11,8
<b>RF107</b>	6,3/14,9	15,9	17,0	19,2	13,1	15,9
<b>RF137</b>	9,5/25,0	27,0	29,0	32,5	25,0	25,0
<b>RF147</b>	16,4/42,0	47,0	48,0	52,0	42,0	42,0
<b>RF167</b>	26,0/70,0	82,0	78,0	88,0	65,0	71,0


1) Для сдвоенных редукторов большее количество масла заливайте в редуктор большего типоразмера.

RX..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
<b>RX57</b>	0,60	0,80	1,30	1,30	0,90	0,90
<b>RX67</b>	0,80	0,80	1,70	1,90	1,10	1,10
<b>RX77</b>	1,10	1,50	2,60	2,70	1,60	1,60
<b>RX87</b>	1,70	2,50	4,80	4,80	2,90	2,90
<b>RX97</b>	2,10	3,40	7,4	7,0	4,80	4,80
<b>RX107</b>	3,90	5,6	11,6	11,9	7,7	7,7

RXF..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
<b>RXF57</b>	0,50	0,80	1,10	1,10	0,70	0,70
<b>RXF67</b>	0,70	0,80	1,50	1,40	1,00	1,00
<b>RXF77</b>	0,90	1,30	2,40	2,00	1,60	1,60
<b>RXF87</b>	1,60	1,95	4,90	3,95	2,90	2,90
<b>RXF97</b>	2,10	3,70	7,1	6,3	4,80	4,80
<b>RXF107</b>	3,10	5,7	11,2	9,3	7,2	7,2



## Технические данные Смазочные материалы

**Плоские  
цилиндрические  
редукторы (F)**

F.., FA..B, FH..B, FV..B

<b>Редуктор</b>	<b>Количество масла в литрах</b>					
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>F..27</b>	0,60	0,80	0,65	0,70	0,60	0,60
<b>F..37</b>	0,95	1,25	0,70	1,25	1,00	1,10
<b>F..47</b>	1,50	1,80	1,10	1,90	1,50	1,70
<b>F..57</b>	2,60	3,50	2,10	3,50	2,80	2,90
<b>F..67</b>	2,70	3,80	1,90	3,80	2,90	3,20
<b>F..77</b>	5,9	7,3	4,30	8,0	6,0	6,3
<b>F..87</b>	10,8	13,0	7,7	13,8	10,8	11,0
<b>F..97</b>	18,5	22,5	12,6	25,2	18,5	20,0
<b>F..107</b>	24,5	32,0	19,5	37,5	27,0	27,0
<b>F..127</b>	40,5	54,5	34,0	61,0	46,3	47,0
<b>F..157</b>	69,0	104,0	63,0	105,0	86,0	78,0

FF..

<b>Редуктор</b>	<b>Количество масла в литрах</b>					
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>FF27</b>	0,60	0,80	0,65	0,70	0,60	0,60
<b>FF37</b>	1,00	1,25	0,70	1,30	1,00	1,10
<b>FF47</b>	1,60	1,85	1,10	1,90	1,50	1,70
<b>FF57</b>	2,80	3,50	2,10	3,70	2,90	3,00
<b>FF67</b>	2,70	3,80	1,90	3,80	2,90	3,20
<b>FF77</b>	5,9	7,3	4,30	8,1	6,0	6,3
<b>FF87</b>	10,8	13,2	7,8	14,1	11,0	11,2
<b>FF97</b>	19,0	22,5	12,6	25,6	18,9	20,5
<b>FF107</b>	25,5	32,0	19,5	38,5	27,5	28,0
<b>FF127</b>	41,5	55,5	34,0	63,0	46,3	49,0
<b>FF157</b>	72,0	105,0	64,0	106,0	87,0	79,0

FA.., FH.., FV.., FAF.., FAZ.., FHF.., FHZ.., FVF.., FVZ.., FT..

<b>Редуктор</b>	<b>Количество масла в литрах</b>					
	<b>M1</b>	<b>M2</b>	<b>M3</b>	<b>M4</b>	<b>M5</b>	<b>M6</b>
<b>F..27</b>	0,60	0,80	0,65	0,70	0,60	0,60
<b>F..37</b>	0,95	1,25	0,70	1,25	1,00	1,10
<b>F..47</b>	1,50	1,80	1,10	1,90	1,50	1,70
<b>F..57</b>	2,70	3,50	2,10	3,40	2,90	3,00
<b>F..67</b>	2,70	3,80	1,90	3,80	2,90	3,20
<b>F..77</b>	5,9	7,3	4,30	8,0	6,0	6,3
<b>F..87</b>	10,8	13,0	7,7	13,8	10,8	11,0
<b>F..97</b>	18,5	22,5	12,6	25,2	18,5	20,0
<b>F..107</b>	24,5	32,0	19,5	37,5	27,0	27,0
<b>F..127</b>	39,0	54,5	34,0	61,0	45,0	46,5
<b>F..157</b>	68,0	103,0	62,0	104,0	85,0	79,5

Конические  
редукторы (K)



### ПРИМЕЧАНИЕ


Все редукторы K..9 имеют одну универсальную конструкцию и при одинаковом исполнении в одной и той же монтажной позиции — за исключением M4 — заполняются одинаковым количеством масла.

K., KA..B, KH..B, KV..B

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K..19	0,35	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35
K..29	0,65	0,65	0,65	0,8	0,65	0,65
K..37	0,50	1,00	1,00	1,25	0,95	0,95
K..47	0,80	1,30	1,50	2,00	1,60	1,60
K..57	1,10	2,20	2,20	2,80	2,30	2,10
K..67	1,10	2,40	2,60	3,45	2,60	2,60
K..77	2,20	4,10	4,40	5,8	4,20	4,40
K..87	3,70	8,0	8,7	10,9	8,0	8,0
K..97	7,0	14,0	15,7	20,0	15,7	15,5
K..107	10,0	21,0	25,5	33,5	24,0	24,0
K..127	21,0	41,5	44,0	54,0	40,0	41,0
K..157	31,0	62,0	65,0	90,0	58,0	62,0
K..167	33,0	95,0	105,0	123,0	85,0	84,0
K..187	53,0	152,0	167,0	200	143,0	143,0

KF..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
KF19	0,35	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35
KF29	0,75	0,75	0,75	0,9	0,75	0,75
KF37	0,50	1,10	1,10	1,50	1,00	1,00
KF47	0,80	1,30	1,70	2,20	1,60	1,60
KF57	1,20	2,20	2,40	3,15	2,50	2,30
KF67	1,10	2,40	2,80	3,70	2,70	2,70
KF77	2,10	4,10	4,40	5,9	4,50	4,50
KF87	3,70	8,2	9,0	11,9	8,4	8,4
KF97	7,0	14,7	17,3	21,5	15,7	16,5
KF107	10,0	21,8	25,8	35,1	25,2	25,2
KF127	21,0	41,5	46,0	55,0	41,0	41,0
KF157	31,0	66,0	69,0	92,0	62,0	62,0



## Технические данные Смазочные материалы

KA.., KH.., KV.., KAF.., KHF.., KVF.., KAZ.., KHZ.., KVZ.., KT..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
K..19	0,35	0,35	0,35	0,38	0,35	0,35
K..29	0,65	0,65	0,65	0,8	0,65	0,65
K..37	0,50	1,00	1,00	1,40	1,00	1,00
K..47	0,80	1,30	1,60	2,15	1,60	1,60
K..57	1,20	2,20	2,40	3,15	2,70	2,40
K..67	1,10	2,40	2,70	3,70	2,60	2,60
K..77	2,10	4,10	4,60	5,9	4,40	4,40
K..87	3,70	8,2	8,8	11,1	8,0	8,0
K..97	7,0	14,7	15,7	20,0	15,7	15,7
K..107	10,0	20,5	24,0	32,4	24,0	24,0
K..127	21,0	41,5	43,0	52,0	40,0	40,0
K..157	31,0	66,0	67,0	87,0	62,0	62,0
K..167	33,0	95,0	105,0	123,0	85,0	84,0
K..187	53,0	152,0	167,0	200	143,0	143,0

Червячные  
редукторы (S)

S

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	M6
S..37	0,25	0,40	0,50	0,55	0,40	0,40
S..47	0,35	0,80	0,70/0,90	1,00	0,80	0,80
S..57	0,50	1,20	1,00/1,20	1,45	1,30	1,30
S..67	1,00	2,00	2,20/3,10	3,10	2,60	2,60
S..77	1,90	4,20	3,70/5,4	5,9	4,40	4,40
S..87	3,30	8,1	6,9/10,4	11,3	8,4	8,4
S..97	6,8	15,0	13,4/18,0	21,8	17,0	17,0

1) Для сдвоенных редукторов большее количество масла заливайте в редуктор большего типоразмера.

SF..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	M6
SF37	0,25	0,40	0,50	0,55	0,40	0,40
SF47	0,40	0,90	0,90/1,05	1,05	1,00	1,00
SF57	0,50	1,20	1,00/1,50	1,55	1,40	1,40
SF67	1,00	2,20	2,30/3,00	3,20	2,70	2,70
SF77	1,90	4,10	3,90/5,8	6,5	4,90	4,90
SF87	3,80	8,0	7,1/10,1	12,0	9,1	9,1
SF97	7,4	15,0	13,8/18,8	22,6	18,0	18,0

1) Для сдвоенных редукторов большее количество масла заливайте в редуктор большего типоразмера.

SA.., SH.., SAF.., SHZ.., SAZ.., SHF.., ST..

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3 <sup>1)</sup>	M4	M5	M6
S..37	0,25	0,40	0,50	0,50	0,40	0,40
S..47	0,40	0,80	0,70/0,90	1,00	0,80	0,80
S..57	0,50	1,10	1,00/1,50	1,50	1,20	1,20
S..67	1,00	2,00	1,80/2,60	2,90	2,50	2,50
S..77	1,80	3,90	3,60/5,0	5,8	4,50	4,50
S..87	3,80	7,4	6,0/8,7	10,8	8,0	8,0
S..97	7,0	14,0	11,4/16,0	20,5	15,7	15,7

1) Для сдвоенных редукторов большее количество масла заливайте в редуктор большего типоразмера.

Редукторы  
SPIROPLAN® (W)

Редукторы SPIROPLAN® W..10—W..30 заправляются одинаковым количеством масла в любой монтажной позиции. Только в редукторы SPIROPLAN® W..37 и W..47 в монтажной позиции M4 заливается другое количество масла.

Редуктор	Количество масла в литрах					
	M1	M2	M3	M4	M5	M6
W..10			0,16			
W..20			0,24			
W..30			0,40			
W..37	0,50			0,70	0,50	
W..47	0,90			1,40	0,90	
WF47	0,90			1,55	0,90	
WA47	0,80			1,40	0,80	



## 9 Эксплуатационные неисправности



### **▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

Опасность травмирования в случае неожиданного запуска привода.

Тяжелые или смертельные травмы.

- Перед началом работ выключите и обесточьте двигатель.
- Заблокируйте его от непреднамеренного включения.



### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Опасность ожога горячим редуктором и горячим редукторным маслом.

Тяжелые травмы.

- Перед началом работ с редуктором дайте ему остыть!
- Пробки контрольного и сливного отверстий отворачивайте очень осторожно.



### **▲ ОСТОРОЖНО!**

Неправильное выполнение работ с редуктором и двигателем может привести к повреждениям.

Угроза повреждения оборудования!

- Ремонт приводов SEW следует поручать только квалифицированным специалистам, знающим необходимые правила техники безопасности.
- Демонтаж привода и двигателя также следует поручать только специалистам.
- С вопросами обращайтесь в технический офис SEW.

### 9.1 Редуктор

Неисправность	Возможная причина	Необходимые действия
Повышенный равномерный шум при работе	Хруст/скрежет: повреждение подшипников	Проверьте качество масла → см. "Операции технического осмотра и обслуживания редуктора" (→ стр. 90), "Замена подшипников".
	Стук: неправильное зацепление шестерен	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Повышенный неравномерный шум при работе	Посторонние частицы в масле.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Проверьте качество масла → см. "Операции технического осмотра и обслуживания редуктора" (→ стр. 90),</li> <li>• Прекратите эксплуатацию привода, обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.</li> </ul>
Утечка масла <ul style="list-style-type: none"> <li>• через крышку редуктора</li> <li>• через фланец двигателя</li> <li>• через манжету вала двигателя</li> <li>• через фланец редуктора</li> <li>• через манжету выходного вала редуктора<sup>1)</sup>.</li> </ul>	Негерметичность резиновой прокладки под крышкой редуктора.	Подтяните винты крепления крышки и понаблюдайте за редуктором. Если утечка масла продолжается: Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
	Дефект уплотнения.	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
	Не удаляется воздух из редуктора: не установлен или засорен воздушный клапан.	Обеспечьте удаление воздуха из редуктора → см. "Монтажные позиции" (→ стр. 105).
Пленка влаги <ul style="list-style-type: none"> <li>• в области пылезащитной кромки манжеты</li> <li>• с тонкой струйкой снизу манжеты на новых приводах в период обкатки<sup>2)</sup></li> </ul>	Функционально обусловленная мнимая утечка.	Не является неисправностью. Протрите мягкой безворсовой тряпкой и понаблюдайте. Если утечка масла продолжается после 168 часов работы, обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Выделение и стекание капель на манжете выходного вала после периода обкатки	Дефект манжеты.	Проверьте уплотнительную систему <sup>2)</sup> , при необходимости обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.



Неисправность	Возможная причина	Необходимые действия
Утечка масла через воздушный клапан	Перелив масла.	Доведите уровень масла до нормы → см. "Операции технического осмотра и обслуживания редуктора" (→ стр. 90).
	Функционально обусловленный масляный туман	Не является неисправностью.
	Привод — в несоответствующей монтажной позиции.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правильно установите воздушный клапан → см. "Монтажные позиции" (→ стр. 105)</li> <li>Доведите уровень масла до нормы → см. "Операции технического осмотра и обслуживания редуктора" (→ стр. 90).</li> </ul>
	Частый холодный пуск (масло пенится) и/или повышенный уровень масла.	Используйте расширительный бачок.
Двигатель работает (входной вал редуктора вращается), а выходной вал редуктора не вращается	В редукторе нарушено соединение вала со ступицей.	Отправьте редуктор в ремонт.

- 1) В период обкатки (168 часов работы) допускается незначительное выделение масла/смазки через манжету.
- 2) Во время обкатки рабочая кромка манжеты притирается к валу и на нем вырабатывается гладкая поверхность. По окончании периода обкатки обеспечиваются условия нормальной герметизации.

## 9.2 Адаптер AM / AQ. / AL / EWH

Неисправность	Возможная причина	Необходимые действия
Повышенный равномерный шум при работе	Хруст/скрежет: повреждение подшипников.	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Утечка масла	Дефект уплотнения.	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Двигатель работает (входной вал редуктора вращается), а выходной вал редуктора не вращается	В редукторе или адаптере нарушено соединение вала со ступицей.	Отправьте редуктор на ремонт в SEW-EURODRIVE.
Появление шума и/или вибрации при работе	Износ эластичной кулачковой обоймы, кратковременная передача усилия с контактом металлических поверхностей.	Замените кулачковую обойму.
	Ослабьте затяжку болтов осевой фиксации ступицы.	Затяните болты.
Преждевременный износ кулачковой обоймы	<ul style="list-style-type: none"> <li>Контакт с агрессивными жидкостями/маслами, воздействие озона, слишком высокая температура окружающей среды и прочие факторы, изменяющие физические свойства кулачковой обоймы.</li> <li>Недопустимо высокая для обоймы температура окр. среды / контактирующих деталей; допустимый диапазон: -20...+80 °C.</li> <li>Перегрузка</li> </ul>	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.



## Эксплуатационные неисправности Крышка входного вала AD

### 9.3 Крышка входного вала AD

Неисправность	Возможная причина	Необходимые действия
Повышенный равномерный шум при работе	Хруст/скрежет: повреждение подшипников.	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Утечка масла	Дефект уплотнения.	Обратитесь в технический офис SEW-EURODRIVE.
Входной вал редуктора вращается, а выходной вал не вращается	Отсутствует зацепление в редукторе или крышке входного вала.	Отправьте редуктор на ремонт в SEW-EURODRIVE.

### 9.4 Сервисное обслуживание

При обращении за помощью в наш технический офис укажите следующие данные:

- данные заводской таблички (полностью);
- характер и масштабы неисправности;
- время и сопутствующие обстоятельства возникновения неисправности;
- предполагаемая причина.

По возможности сделайте цифровую фотографию.

### 9.5 Утилизация

Детали редукторов утилизируйте в соответствии с действующими правилами и с учетом материала деталей, например:

- Стальной лом:
  - корпусные детали;
  - шестерни;
  - валы;
  - подшипники качения.
- Червячные колеса частично состоят из цветного металла. Утилизируйте их соответствующим образом.
- Отработанное масло подлежит сбору и соответствующей утилизации.



## 10 Список адресов

<b>Германия</b>			
<b>Штаб-квартира</b>	<b>Брухзаль</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Bickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Адрес абонентского ящика Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 <a href="http://www.sew-eurodrive.de">http://www.sew-eurodrive.de</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.de">sew@sew-eurodrive.de</a>
<b>Производство / Индустриальные редукторы</b>	<b>Брухзаль</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-2970
<b>Сервисно- консультативный центр</b>	<b>Mechanics / Mechatronics</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Bickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 <a href="mailto:sc-mitte@sew-eurodrive.de">sc-mitte@sew-eurodrive.de</a>
	<b>Электроника</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Bickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 <a href="mailto:sc-elektronik@sew-eurodrive.de">sc-elektronik@sew-eurodrive.de</a>
<b>Drive Technology Center</b>	<b>Север</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (близ Ганновера)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 <a href="mailto:sc-nord@sew-eurodrive.de">sc-nord@sew-eurodrive.de</a>
	<b>Восток</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkriter Weg 1 D-08393 Meerane (близ Цвиккау)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 <a href="mailto:sc-ost@sew-eurodrive.de">sc-ost@sew-eurodrive.de</a>
	<b>Юг</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (близ Мюнхена)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 <a href="mailto:sc-sued@sew-eurodrive.de">sc-sued@sew-eurodrive.de</a>
	<b>Запад</b>	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (близ Дюссельдорфа)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 <a href="mailto:sc-west@sew-eurodrive.de">sc-west@sew-eurodrive.de</a>
	<b>Горячая линия технической поддержки / круглосуточно</b>		+49 800 SEWHELP +49 800 7394357
Адреса других центров обслуживания в Германии - по запросу.			

<b>Франция</b>			
<b>Производство</b>	<b>Хагенуа</b>	SEW-USOCOME 48-54 route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 <a href="http://www.usocome.com">http://www.usocome.com</a> <a href="mailto:sew@usocome.com">sew@usocome.com</a>
<b>Производство</b>	<b>Форбах</b>	SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P. 30269 F-57604 Forbach Cedex	Tel. +33 3 87 29 38 00
<b>Сборка</b>	<b>Бордо</b>	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>	<b>Лион</b>	SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	<b>Нант</b>	SEW-USOCOME Parc d'activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F-44140 Le Bignon	Tel. +33 2 40 78 42 00 Fax +33 2 40 78 42 20



## Список адресов

<b>Франция</b>			
<b>Париж</b>	SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88	
Адреса других центров обслуживания во Франции - по запросу.			
<b>Австралия</b>			
<b>Сборка Продажи Сервис</b>	<b>Мельбурн</b> 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043	Tel. +61 3 9933-1000 Fax +61 3 9933-1003 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.au">http://www.sew-eurodrive.com.au</a> <a href="mailto:enquires@sew-eurodrive.com.au">enquires@sew-eurodrive.com.au</a>	
	<b>Сидней</b> 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164	Tel. +61 2 9725-9900 Fax +61 2 9725-9905 <a href="mailto:enquires@sew-eurodrive.com.au">enquires@sew-eurodrive.com.au</a>	
<b>Австрия</b>			
<b>Сборка Продажи Сервис</b>	<b>Вена</b> Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 <a href="http://www.sew-eurodrive.at">http://www.sew-eurodrive.at</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.at">sew@sew-eurodrive.at</a>	
<b>Алжир</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Алжир</b> REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue 16200 El Harrach Alger	Tel. +213 21 8214-91 Fax +213 21 8222-84 <a href="mailto:info@reducom-dz.com">info@reducom-dz.com</a> <a href="http://www.reducom-dz.com">http://www.reducom-dz.com</a>	
<b>Аргентина</b>			
<b>Сборка Продажи</b>	<b>Буэнос-Айрес</b> Ruta Panamericana Km 37.5, Lote 35 (B1619IEA) Centro Industrial Garín Prov. de Buenos Aires	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 <a href="mailto:sewar@sew-eurodrive.com.ar">sewar@sew-eurodrive.com.ar</a> <a href="http://www.sew-eurodrive.com.ar">http://www.sew-eurodrive.com.ar</a>	
<b>Белоруссия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Минск</b> SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY-220033 Minsk	Tel. +375 17 298 47 56 / 298 47 58 Fax +375 17 298 47 54 <a href="http://www.sew.by">http://www.sew.by</a> <a href="mailto:sales@sew.by">sales@sew.by</a>	
<b>Бельгия</b>			
<b>Сборка Продажи Сервис</b>	<b>Брюссель</b> SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	Tel. +32 16 386-311 Fax +32 16 386-336 <a href="http://www.sew-eurodrive.be">http://www.sew-eurodrive.be</a> <a href="mailto:info@sew-eurodrive.be">info@sew-eurodrive.be</a>	
<b>Сервисно-консультативный центр</b>	Индустриальные редукторы	<b>SEW-EURODRIVE n.v./s.a.</b> Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne	Tel. +32 84 219-878 Fax +32 84 219-879 <a href="http://www.sew-eurodrive.be">http://www.sew-eurodrive.be</a> <a href="mailto:service-wallonie@sew-eurodrive.be">service-wallonie@sew-eurodrive.be</a>
<b>Болгария</b>			
<b>Продажи</b>	<b>София</b> BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia	Tel. +359 2 9151160 Fax +359 2 9151166 <a href="mailto:bever@bever.bg">bever@bever.bg</a>	



<b>Бразилия</b>			
<b>Производство</b>	<b>Сан-Паулу</b>	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, 152 - Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos - 07251-250 - SP SAT - SEW ATENDE - 0800 7700496	Tel. +55 11 2489-9133 Fax +55 11 2480-3328 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.br">http://www.sew-eurodrive.com.br</a> <a href="mailto:sew@sew.com.br">sew@sew.com.br</a>
<b>Сборка</b> <b>Продажи</b> <b>Сервис</b>	<b>Риу-Клару</b>	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rodovia Washington Luiz, Km 172 Condomínio Industrial Conpark Caixa Postal: 327 13501-600 – Rio Claro / SP	Tel. +55 19 3522-3100 Fax +55 19 3524-6653 <a href="mailto:montadora.rc@sew.com.br">montadora.rc@sew.com.br</a>
	<b>Жоинвили</b>	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Rua Dona Francisca, 12.346 – Pirabeiraba 89239-270 – Joinville / SC	Tel. +55 47 3027-6886 Fax +55 47 3027-6888 <a href="mailto:fili.al.sc@sew.com.br">fili.al.sc@sew.com.br</a>
	<b>Индаятуба</b>	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Estrada Municipal Jose Rubim, 205 Rodovia Santos Dumont Km 49 13347-510 - Indaiatuba / SP	Tel. +55 19 3835-8000 <a href="mailto:sew@sew.com.br">sew@sew.com.br</a>

<b>Великобритания</b>			
<b>Сборка</b> <b>Продажи</b> <b>Сервис</b>	<b>Нормантон</b>	SEW-EURODRIVE Ltd. DeVilliers Way Trident Park Normanton West Yorkshire WF6 1GX	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 <a href="http://www.sew-eurodrive.co.uk">http://www.sew-eurodrive.co.uk</a> <a href="mailto:info@sew-eurodrive.co.uk">info@sew-eurodrive.co.uk</a>
<b>Горячая линия технической поддержки / круглосуточно</b>			Tel. 01924 896911

<b>Венгрия</b>			
<b>Продажи</b> <b>Сервис</b>	<b>Будапешт</b>	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 <a href="http://www.sew-eurodrive.hu">http://www.sew-eurodrive.hu</a> <a href="mailto:office@sew-eurodrive.hu">office@sew-eurodrive.hu</a>

<b>Венесуэла</b>			
<b>Сборка</b> <b>Продажи</b> <b>Сервис</b>	<b>Валенсия</b>	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.ve">http://www.sew-eurodrive.com.ve</a> <a href="mailto:ventas@sew-eurodrive.com.ve">ventas@sew-eurodrive.com.ve</a> <a href="mailto:sewfinanzas@cantv.net">sewfinanzas@cantv.net</a>

<b>Вьетнам</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Хошимин</b>	<b>Все отрасли кроме портовой логистики и морского бурения:</b> Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 8301026 Fax +84 8 8392223 <a href="mailto:namtrungco@hcm.vnn.vn">namtrungco@hcm.vnn.vn</a> <a href="mailto:truongtantam@namtrung.com.vn">truongtantam@namtrung.com.vn</a> <a href="mailto:khanh-nguyen@namtrung.com.vn">khanh-nguyen@namtrung.com.vn</a>
		<b>Портовая логистика и морское бурение:</b> DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering Services A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, 70000 Ho Chi Minh City	Tel. +84 8 62969 609 Fax +84 8 62938 842 <a href="mailto:totien@ducvietint.com">totien@ducvietint.com</a>
	<b>Ханой</b>	Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City	Tel. +84 4 37730342 Fax +84 4 37762445 <a href="mailto:namtrunghn@hn.vnn.vn">namtrunghn@hn.vnn.vn</a>



## Список адресов

<b>Габон</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Либревиль</b>	ESG Electro Services Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun	Tel. +241 741059 Fax +241 741059 <a href="mailto:esg_services@yahoo.fr">esg_services@yahoo.fr</a>
<b>Гонконг</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Гонконг</b>	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor	Tel. +852 36902200
<b>Продажи</b>		Hong Leong Industrial Complex	Fax +852 36902211
<b>Сервис</b>		No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	<a href="mailto:contact@sew-eurodrive.hk">contact@sew-eurodrive.hk</a>
<b>Греция</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Афины</b>	Christ. Bozinos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box 80136 GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 <a href="http://www.bozinos.gr">http://www.bozinos.gr</a> <a href="mailto:info@bozinos.gr">info@bozinos.gr</a>
<b>Дания</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Копенгаген</b>	SEW-EURODRIVE A/S Geminivej 28-30	Tel. +45 43 9585-00
<b>Продажи</b>		DK-2670 Greve	Fax +45 43 9585-09
<b>Сервис</b>			<a href="http://www.sew-eurodrive.dk">http://www.sew-eurodrive.dk</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.dk">sew@sew-eurodrive.dk</a>
<b>Египет</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Каир</b>	Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 El Hegaz ST, Heliopolis, Cairo	Tel. +20 2 22566-299 +1 23143088 Fax +20 2 22594-757 <a href="http://www.copam-egypt.com/">http://www.copam-egypt.com/</a> <a href="mailto:copam@datum.com.eg">copam@datum.com.eg</a>
<b>Замбия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Китве-Нканга</b>	EC Mining Limited Plots No. 5293 & 5294, Tangaanyika Road, Off Mutentemuko Road, Heavy Industrial Park, P.O.BOX 2337 Kitwe	Tel. +260 212 210 642 Fax +260 212 210 645 <a href="mailto:sales@ecmining.com">sales@ecmining.com</a> <a href="http://www.ecmining.com">http://www.ecmining.com</a>
<b>Израиль</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Тель-Авив</b>	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 <a href="http://www.liraz-handasa.co.il">http://www.liraz-handasa.co.il</a> <a href="mailto:office@liraz-handasa.co.il">office@liraz-handasa.co.il</a>
<b>Индия</b>			
<b>Регистрирующий Офис</b>	<b>Вадодара</b>	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi • Vadodara - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 3045200, +91 265 2831086 Fax +91 265 3045300, +91 265 2831087 <a href="http://www.seweurodriveindia.com">http://www.seweurodriveindia.com</a> <a href="mailto:salesvadodara@seweurodriveindia.com">salesvadodara@seweurodriveindia.com</a>
<b>Сборка</b>			
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Ченнаи</b>	SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur - 602105 Kancheepuram Dist, Tamil Nadu	Tel. +91 44 37188888 Fax +91 44 37188811 <a href="mailto:saleschennai@seweurodriveindia.com">saleschennai@seweurodriveindia.com</a>



<b>Ирландия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Дублин</b>	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458 <a href="mailto:info@alperton.ie">info@alperton.ie</a> <a href="http://www.alperton.ie">http://www.alperton.ie</a>
<b>Испания</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Бильбао</b>	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 94 43184-70 Fax +34 94 43184-71 <a href="http://www.sew-eurodrive.es">http://www.sew-eurodrive.es</a> <a href="mailto:sew.spain@sew-eurodrive.es">sew.spain@sew-eurodrive.es</a>
<b>Италия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Соларо</b>	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 980 999 <a href="http://www.sew-eurodrive.it">http://www.sew-eurodrive.it</a> <a href="mailto:sewit@sew-eurodrive.it">sewit@sew-eurodrive.it</a>
<b>Казахстан</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Алма-Ата</b>	ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.Райымбека, 348 050061 г. Алматы Республика Казахстан	Тел. +7 (727) 334 1880 Факс +7 (727) 334 1881 <a href="http://www.sew-eurodrive.kz">http://www.sew-eurodrive.kz</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.kz">sew@sew-eurodrive.kz</a>
<b>Камерун</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Дуала</b>	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 33 431137 Fax +237 33 431137 <a href="mailto:electrojemba@yahoo.fr">electrojemba@yahoo.fr</a>
<b>Канада</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Торонто</b>	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 <a href="http://www.sew-eurodrive.ca">http://www.sew-eurodrive.ca</a> <a href="mailto:l.watson@sew-eurodrive.ca">l.watson@sew-eurodrive.ca</a>
	<b>Ванкувер</b>	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 <a href="mailto:b.wake@sew-eurodrive.ca">b.wake@sew-eurodrive.ca</a>
	<b>Монреаль</b>	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 <a href="mailto:a.peluso@sew-eurodrive.ca">a.peluso@sew-eurodrive.ca</a>
Адреса других центров обслуживания в Канаде - по запросу.			
<b>Кения</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Найроби</b>	Barico Maintenances Ltd Kamutaga Place Commercial Street Industrial Area P.O.BOX 52217 - 00200 Nairobi	Tel. +254 20 6537094/5 Fax +254 20 6537096 <a href="mailto:info@barico.co.ke">info@barico.co.ke</a>
<b>Китай</b>			
<b>Производство</b>	<b>Тяньцзинь</b>	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin 300457	Tel. +86 22 25322612 Fax +86 22 25323273 <a href="mailto:info@sew-eurodrive.cn">info@sew-eurodrive.cn</a> <a href="http://www.sew-eurodrive.cn">http://www.sew-eurodrive.cn</a>



## Список адресов

<b>Китай</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Сучжоу</b>	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, 215021	Tel. +86 512 62581781 Fax +86 512 62581783 suzhou@sew-eurodrive.cn
<b>Продажи</b>	<b>Гуанчжоу</b>	SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou 510530	Tel. +86 20 82267890 Fax +86 20 82267922 guangzhou@sew-eurodrive.cn
<b>Сервис</b>	<b>Шэньян</b>	SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, 110141	Tel. +86 24 25382538 Fax +86 24 25382580 shenyang@sew-eurodrive.cn
	<b>Ухань</b>	SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA 430056 Wuhan	Tel. +86 27 84478388 Fax +86 27 84478389 wuhan@sew-eurodrive.cn
	<b>Сиань</b>	SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An 710065	Tel. +86 29 68686262 Fax +86 29 68686311 xian@sew-eurodrive.cn
Адреса других центров обслуживания в Китае - по запросу.			
<b>Колумбия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Богота</b>	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.co">http://www.sew-eurodrive.com.co</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.com.co">sew@sew-eurodrive.com.co</a>
<b>Продажи</b>	<b>Абиджан</b>	SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'Afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26	Tel. +225 21 25 79 44 Fax +225 21 25 88 28 <a href="mailto:sicamot@aviso.ci">sicamot@aviso.ci</a>
<b>Латвия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Рига</b>	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 6 7139253 Fax +371 6 7139386 <a href="http://www.alas-kuul.com">http://www.alas-kuul.com</a> <a href="mailto:info@alas-kuul.com">info@alas-kuul.com</a>
<b>Ливан</b>			
<b>Продажи Ливан</b>	<b>Бейрут</b>	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut  After Sales Service	Tel. +961 1 510 532 Fax +961 1 494 971 <a href="mailto:ssacar@inco.com.lb">ssacar@inco.com.lb</a> <a href="mailto:service@medrives.com">service@medrives.com</a>
<b>/ Кувейт /</b> <b>Саудовская</b> <b>Аравия / Сирия</b>	<b>Бейрут</b>	Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P. 55-378 Beirut  After Sales Service	Tel. +961 1 494 786 Fax +961 1 494 971 <a href="mailto:info@medrives.com">info@medrives.com</a> <a href="http://www.medrives.com">http://www.medrives.com</a>  <a href="mailto:service@medrives.com">service@medrives.com</a>



<b>Литва</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Алитус</b>	UAB Irseva Statybininku 106C LT-63431 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 irmantas@irseva.lt <a href="http://www.sew-eurodrive.lt">http://www.sew-eurodrive.lt</a>
<b>Люксембург</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Брюссель</b>	<b>SEW-EURODRIVE n.v./s.a.</b>	Tel. +32 16 386-311
<b>Продажи</b>		Researchpark Haasrode 1060	Fax +32 16 386-336
<b>Сервис</b>		Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven	<a href="http://www.sew-eurodrive.lu">http://www.sew-eurodrive.lu</a> <a href="mailto:info@sew-eurodrive.be">info@sew-eurodrive.be</a>
<b>Мадагаскар</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Антананариву</b>	Ocean Trade BP21bis. Andraharo Antananarivo. 101 Madagascar	Tel. +261 20 2330303 Fax +261 20 2330330 <a href="mailto:oceantrabp@moov.mg">oceantrabp@moov.mg</a>
<b>Малайзия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Джохор</b>	SEW-EURODRIVE SDN BHD	Tel. +60 7 3549409
<b>Продажи</b>		No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya	Fax +60 7 3541404
<b>Сервис</b>		81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	<a href="mailto:sales@sew-eurodrive.com.my">sales@sew-eurodrive.com.my</a>
<b>Марокко</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Мохаммедия</b>	SEW-EURODRIVE SARL 2 bis, Rue Al Jahid 28810 Mohammedia	Tel. +212 523 32 27 80/81 Fax +212 523 32 27 89 <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.ma">sew@sew-eurodrive.ma</a> <a href="http://www.sew-eurodrive.ma">http://www.sew-eurodrive.ma</a>
<b>Мексика</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Керетаро</b>	SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM-981118-M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Querétaro C.P. 76220 Querétaro, México	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.mx">http://www.sew-eurodrive.com.mx</a> <a href="mailto:scmexico@seweurodrive.com.mx">scmexico@seweurodrive.com.mx</a>
<b>Монголия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Улан-Батор</b>	SEW-EURODRIVE Representative Office Mongolia Olympic street 8, 2nd floor Juulchin corp bldg., Sukhbaatar district, Ulaanbaatar 14253	Tel. +976-70009997 Fax +976-70009997 <a href="http://www.sew-eurodrive.mn">http://www.sew-eurodrive.mn</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.mn">sew@sew-eurodrive.mn</a>
<b>Намибия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Свакопмунд</b>	DB Mining & Industrial Services Einstein Street Strauss Industrial Park Unit1 Swakopmund	Tel. +264 64 462 738 Fax +264 64 462 734 <a href="mailto:sales@dbmining.in.na">sales@dbmining.in.na</a>
<b>Нигерия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Лагос</b>	EISNL Engineering Solutions and Drives Ltd Plot 9, Block A, Ikeja Industrial Estate (Ogba Scheme) Adeniyi Jones St. End Off ACME Road, Obba, Ikeja, Lagos Nigeria	Tel. +234 (0)1 217 4332 <a href="mailto:team.sew@eisnl.com">team.sew@eisnl.com</a> <a href="http://www.eisnl.com">http://www.eisnl.com</a>



## Список адресов

<b>Нидерланды</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Роттердам</b>	SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 Service: 0800-SEWHELP <a href="http://www.sew-eurodrive.nl">http://www.sew-eurodrive.nl</a> <a href="mailto:info@sew-eurodrive.nl">info@sew-eurodrive.nl</a>
<b>Новая Зеландия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Окленд</b>	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 <a href="http://www.sew-eurodrive.co.nz">http://www.sew-eurodrive.co.nz</a> <a href="mailto:sales@sew-eurodrive.co.nz">sales@sew-eurodrive.co.nz</a>
	<b>Крайстчерч</b>	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 <a href="mailto:sales@sew-eurodrive.co.nz">sales@sew-eurodrive.co.nz</a>
<b>Норвегия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Мосс</b>	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 24 10 20 Fax +47 69 24 10 40 <a href="http://www.sew-eurodrive.no">http://www.sew-eurodrive.no</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.no">sew@sew-eurodrive.no</a>
<b>Объединённые Арабские Эмираты</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Шарджа</b>	Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box 120709 Sharjah	Tel. +971 6 5578-488 Fax +971 6 5578-499 <a href="mailto:copam_me@eim.ae">copam_me@eim.ae</a>
<b>Сервис</b>			
<b>Пакистан</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Карачи</b>	Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi	Tel. +92 21 452 9369 Fax +92-21-454 7365 <a href="mailto:seweurodrive@cyber.net.pk">seweurodrive@cyber.net.pk</a>
<b>Сервис</b>			
<b>Парагвай</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Fernando de la Mora</b>	SEW-EURODRIVE PARAGUAY S.R.L De la Victoria 112, Esquina nueva Asunción Departamento Central Fernando de la Mora, Barrio Bernardino	Tel. +595 991 519695 Fax +595 21 3285539 <a href="mailto:sew-py@sew-eurodrive.com.py">sew-py@sew-eurodrive.com.py</a>
<b>Сервис</b>			
<b>Перу</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Лима</b>	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.pe">http://www.sew-eurodrive.com.pe</a> <a href="mailto:sewperu@sew-eurodrive.com.pe">sewperu@sew-eurodrive.com.pe</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			
<b>Польша</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Лодзь</b>	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Łódź	Tel. +48 42 676 53 00 Fax +48 42 676 53 49 <a href="http://www.sew-eurodrive.pl">http://www.sew-eurodrive.pl</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.pl">sew@sew-eurodrive.pl</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>		Tel. +48 42 6765332 / 42 6765343 Fax +48 42 6765346	Linia serwisowa Hotline 24H Tel. +48 602 739 739 (+48 602 SEW SEW) <a href="mailto:serwis@sew-eurodrive.pl">serwis@sew-eurodrive.pl</a>
<b>Сервис</b>			



<b>Португалия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Коимбра</b>	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 <a href="http://www.sew-eurodrive.pt">http://www.sew-eurodrive.pt</a> <a href="mailto:infosew@sew-eurodrive.pt">infosew@sew-eurodrive.pt</a>
<b>Россия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Санкт-Петербург</b>	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS-195220 St. Petersburg	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 <a href="http://www.sew-eurodrive.ru">http://www.sew-eurodrive.ru</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.ru">sew@sew-eurodrive.ru</a>
<b>Румыния</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Бухарест</b>	Sialco Trading SRL str. Brazilia nr. 36 011783 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 <a href="mailto:sialco@sialco.ro">sialco@sialco.ro</a>
<b>Свазиленд</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Манзини</b>	C G Trading Co. (Pty) Ltd PO Box 2960 Manzini M200	Tel. +268 2 518 6343 Fax +268 2 518 5033 <a href="mailto:engineering@cgtrading.co.sz">engineering@cgtrading.co.sz</a>
<b>Сенегал</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Дакар</b>	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 338 494 770 Fax +221 338 494 771 <a href="mailto:senemeca@sentoo.sn">senemeca@sentoo.sn</a> <a href="http://www.senemeca.com">http://www.senemeca.com</a>
<b>Сербия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Белград</b>	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 <a href="mailto:office@dipar.rs">office@dipar.rs</a>
<b>Сингапур</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Сингапур</b>	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.sg">http://www.sew-eurodrive.com.sg</a> <a href="mailto:sewsingapore@sew-eurodrive.com">sewsingapore@sew-eurodrive.com</a>
<b>Словакия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Братислава</b>	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK-831 06 Bratislava	Tel. +421 2 33595 202 Fax +421 2 33595 200 <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.sk">sew@sew-eurodrive.sk</a> <a href="http://www.sew-eurodrive.sk">http://www.sew-eurodrive.sk</a>
	<b>Жилина</b>	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK-010 01 Žilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.sk">sew@sew-eurodrive.sk</a>
	<b>Банска Бистрица</b>	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-974 11 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.sk">sew@sew-eurodrive.sk</a>
	<b>Кошице</b>	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK-040 01 Košice	Tel. +421 55 671 2245 Fax +421 55 671 2254 <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.sk">sew@sew-eurodrive.sk</a>
<b>Словения</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Целе</b>	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 <a href="mailto:pakman@siol.net">pakman@siol.net</a>



## Список адресов

<b>США</b>			
<b>Производство</b>	<b>Юго-восточный регион</b>	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manufacturing +1 864 439-9948 Fax Assembly +1 864 439-0566 Fax Confidential/HR +1 864 949-5557 <a href="http://www.seweurodrive.com">http://www.seweurodrive.com</a> <a href="mailto:cslyman@seweurodrive.com">cslyman@seweurodrive.com</a>
<b>Сборка</b>	<b>Северо-восточный регион</b>	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 <a href="mailto:csbridgeport@seweurodrive.com">csbridgeport@seweurodrive.com</a>
<b>Продажи</b>	<b>Средний запад</b>	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 332-0038 <a href="mailto:cstroy@seweurodrive.com">cstroy@seweurodrive.com</a>
<b>Сервис</b>	<b>Юго-западный регион</b>	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 <a href="mailto:csdallas@seweurodrive.com">csdallas@seweurodrive.com</a>
	<b>Западный регион</b>	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, CA 94544	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6433 <a href="mailto:cshayward@seweurodrive.com">cshayward@seweurodrive.com</a>
Адреса других центров обслуживания в США - по запросу.			
<b>Таиланд</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Чонбури</b>	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaro Muang Chonburi 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 <a href="mailto:sewthailand@sew-eurodrive.com">sewthailand@sew-eurodrive.com</a>
<b>Танзания</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Дар-эс-Салам</b>	SEW-EURODRIVE PTY LIMITED TANZANIA Plot 52, Regent Estate PO Box 106274 Dar Es Salaam	Tel. +255 0 22 277 5780 Fax +255 0 22 277 5788 <a href="mailto:uroos@sew.co.tz">uroos@sew.co.tz</a>
<b>Тунис</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Тунис</b>	T. M.S. Technic Marketing Service Zone Industrielle Mghira 2 Lot No. 39 2082 Fouchana	Tel. +216 79 40 88 77 Fax +216 79 40 88 66 <a href="http://www.tms.com.tn">http://www.tms.com.tn</a> <a href="mailto:tms@tms.com.tn">tms@tms.com.tn</a>
<b>Турция</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Kocaeli-Гебзе</b>	SEW-EURODRIVE Sistemleri San. Ve TIC. Ltd. Sti Gebze Organize Sanayi Böl. 400 Sok No. 401 41480 Gebze Kocaeli	Tel. +90-262-9991000-04 Fax +90-262-9991009 <a href="http://www.sew-eurodrive.com.tr">http://www.sew-eurodrive.com.tr</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.com.tr">sew@sew-eurodrive.com.tr</a>
<b>Украина</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Днепропетровск</b>	ООО «СЕВ-Евродрайв» ул.Рабочая, 23-В, офис 409 49008 Днепропетровск	Тел. +380 56 370 3211 Факс. +380 56 372 2078 <a href="http://www.sew-eurodrive.ua">http://www.sew-eurodrive.ua</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.ua">sew@sew-eurodrive.ua</a>
<b>Финляндия</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Холлола</b>	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 <a href="http://www.sew-eurodrive.fi">http://www.sew-eurodrive.fi</a> <a href="mailto:sew@sew.fi">sew@sew.fi</a>



<b>Финляндия</b>			
<b>Сервис</b>	<b>Холлола</b>	SEW-EURODRIVE OY Keskikankaantie 21 FIN-15860 Hollola	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 <a href="http://www.sew-eurodrive.fi">http://www.sew-eurodrive.fi</a> <a href="mailto:sew@sew.fi">sew@sew.fi</a>
<b>Производство</b>	<b>Карккила</b>	SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI-03600 Karkkila, 03601 Karkkila	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 201 589-310 <a href="mailto:sew@sew.fi">sew@sew.fi</a> <a href="http://www.sew-eurodrive.fi">http://www.sew-eurodrive.fi</a>
<b>Хорватия</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Загреб</b>	KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 <a href="mailto:kompeks@inet.hr">kompeks@inet.hr</a>
<b>Сервис</b>			
<b>Чешская Республика</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Гостивице</b>	SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Floriánova 2459 253 01 Hostivice	Tel. +420 255 709 601 Fax +420 235 350 613 <a href="http://www.sew-eurodrive.cz">http://www.sew-eurodrive.cz</a> <a href="mailto:sew@sew-eurodrive.cz">sew@sew-eurodrive.cz</a>
<b>Сборка</b>			
<b>Сервис</b>			
	<b>Горячая линия технической поддержки / круглосуточно</b>	HOT-LINE +420 800 739 739 (800 SEW SEW)	<b>Servis:</b> Tel. +420 255 709 632 Fax +420 235 358 218 <a href="mailto:servis@sew-eurodrive.cz">servis@sew-eurodrive.cz</a>
<b>Чили</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Сантьяго</b>	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Адрес абонентского ящика Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	Tel. +56 2 75770-00 Fax +56 2 75770-01 <a href="http://www.sew-eurodrive.cl">http://www.sew-eurodrive.cl</a> <a href="mailto:ventas@sew-eurodrive.cl">ventas@sew-eurodrive.cl</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			
<b>Швейцария</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Базель</b>	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 <a href="http://www.imhof-sew.ch">http://www.imhof-sew.ch</a> <a href="mailto:info@imhof-sew.ch">info@imhof-sew.ch</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			
<b>Швеция</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Йёнкёпинг</b>	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442 00 Fax +46 36 3442 80 <a href="http://www.sew-eurodrive.se">http://www.sew-eurodrive.se</a> <a href="mailto:jonkoping@sew.se">jonkoping@sew.se</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			
<b>Эстония</b>			
<b>Продажи</b>	<b>Таллин</b>	ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE-75301 Peetri küla, Rae vald, Harjumaa	Tel. +372 6593230 Fax +372 6593231 <a href="mailto:veiko.soots@alas-kuul.ee">veiko.soots@alas-kuul.ee</a>
<b>Сервис</b>			
<b>ЮАР</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Иоханнесбург</b>	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 <a href="http://www.sew.co.za">http://www.sew.co.za</a> <a href="mailto:info@sew.co.za">info@sew.co.za</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			



## Список адресов

<b>ЮАР</b>			
<b>Кейптаун</b>	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 <a href="mailto:bgriffiths@sew.co.za">bgriffiths@sew.co.za</a>	
<b>Дурбан</b>	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 48 Prospecton Road Isipingo Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 902 3815 Fax +27 31 902 3826 <a href="mailto:cdejager@sew.co.za">cdejager@sew.co.za</a>	
<b>Нелспруйт</b>	SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200	Tel. +27 13 752-8007 Fax +27 13 752-8008 <a href="mailto:robermeyer@sew.co.za">robermeyer@sew.co.za</a>	
<b>Южная Корея</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Ансан</b>	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate #1048-4, Shingil-Dong, Danwon-Gu, Ansan-City, Kyunggi-Do Zip 425-839	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 <a href="http://www.sew-korea.co.kr">http://www.sew-korea.co.kr</a> <a href="mailto:master.korea@sew-eurodrive.com">master.korea@sew-eurodrive.com</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>	<b>Пусан</b>	SEW-EURODRIVE KOREA Co., Ltd. No. 1720 - 11, Songjeong - dong Gangseo-ku Busan 618-270	Tel. +82 51 832-0204 Fax +82 51 832-0230 <a href="mailto:master@sew-korea.co.kr">master@sew-korea.co.kr</a>
<b>Япония</b>			
<b>Сборка</b>	<b>Ивате</b>	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373855 <a href="http://www.sew-eurodrive.co.jp">http://www.sew-eurodrive.co.jp</a> <a href="mailto:sewjapan@sew-eurodrive.co.jp">sewjapan@sew-eurodrive.co.jp</a>
<b>Продажи</b>			
<b>Сервис</b>			



## Алфавитный указатель

### A

Адаптер AM .....	58
Адаптер AQ. ....	62
Адаптер EWH .....	65
Адаптеры AM стандарта IEC .....	58
Адаптеры AM стандарта NEMA .....	58

### Б

Блокиратор обратного хода .....	84
---------------------------------	----

### В

Ввод в эксплуатацию .....	81
Вентиляция .....	26
Воздушный клапан .....	22
Вспомогательные средства .....	19

### Г

Гидродинамические муфты .....	73
-------------------------------	----

### Д

Длительное хранение .....	136
Добавление смазки .....	77
Дополнительная документация .....	8
Дополнительное оборудование .....	72
Допуски на монтажные размеры .....	19
Диагностический прибор	
DUO .....	74
DUV .....	74

### З

Заводская табличка .....	18
Замена масла .....	90
Замечание об авторских правах .....	6
Заполнение смазкой .....	137

### И

Изменение монтажной позиции .....	22, 137
Инструменты .....	19

### К

Класс прочности болтов .....	21
Количество масла .....	140
Количество смазочных материалов .....	140
Конструкция	
Конические редукторы K..7 .....	14
Конические редукторы K..9 .....	13
Плоские цилиндрические редукторы .....	12
Редукторы SPIROPLAN® W10-W30 .....	16
Редукторы SPIROPLAN® W37-W47 .....	17
Цилиндрические редукторы .....	11
Червячные редукторы .....	15

### Контекстные указания по технике

безопасности .....	6
--------------------	---

Контрольный глазок .....	82
--------------------------	----

Конические редукторы .....	13
----------------------------	----

Конические редукторы K..7 .....	14
---------------------------------	----

КПД .....	83
-----------	----

Крепление редукторов .....	24
----------------------------	----

Крышка входного вала AD .....	67
-------------------------------	----

Крышка AD .....	67
-----------------	----

### Л

Лабиринтное уплотнение .....	77
------------------------------	----

### М

Манжеты .....	20
---------------	----

Маслосливной кран .....	78
-------------------------	----

Механический монтаж .....	19
---------------------------	----

Минимальная утечка .....	82
--------------------------	----

Моментные рычаги .....	30
------------------------	----

Моментные рычаги для редукторов с полым валом .....	30
---	----

Конические редукторы KA37 – 157 .....	31
---------------------------------------	----

Плоские цилиндрические редукторы .....	30
--	----

Редукторы SPIROPLAN® W .....	32
------------------------------	----

Червячные редукторы .....	32
---------------------------	----

Моменты затяжки .....	23
-----------------------	----

Монтаж .....	20
--------------	----

Механический .....	19
--------------------	----

Монтаж передающих элементов .....	28
-----------------------------------	----

Монтажная позиция	
-------------------	--

Для редукторов SPIROPLAN® .....	107
---------------------------------	-----

M0 .....	106
----------	-----

MX .....	106
----------	-----

Монтажное приспособление .....	28
--------------------------------	----

Монтажные позиции .....	105
-------------------------	-----

Графические символы .....	107
---------------------------	-----

Конические мотор-редукторы K .....	116
------------------------------------	-----

Мотор-редукторы SPIROPLAN® W .....	130
------------------------------------	-----

Обозначение .....	105
-------------------	-----

Плоские цилиндрические мотор-редукторы F .....	113
--	-----

Условные обозначения .....	107
----------------------------	-----

Цилиндрические мотор-редукторы R ..	108
-------------------------------------	-----

Цилиндрические мотор-редукторы RX .....	111
---	-----

Червячные мотор-редукторы S .....	124
-----------------------------------	-----

Муфта адаптера AM .....	58
-------------------------	----

Муфта адаптера AQ. ....	62
-------------------------	----

Муфта, фланцевая .....	76
------------------------	----





## Алфавитный указатель


<b>Н</b>	
Наименования .....	6
Неисправности .....	146
<b>О</b>	
Оборудование .....	72
Обслуживание .....	86
Общие указания по технике безопасности .....	7
Ограничение ответственности компании .....	6
Операции технического обслуживания	
<i>Адаптер AL / AM / AQ / EWH</i> .....	89
<i>Замена масла</i> .....	90
<i>Крышка входного вала AD</i> .....	89
<i>Проверка качества масла</i> .....	90
<i>Проверка уровня масла</i> .....	90
Операции технического обслуживания редуктора .....	90
Операции технического осмотра	
<i>Адаптер AL / AM / AQ / EWH</i> .....	89
<i>Замена масла</i> .....	90
<i>Крышка входного вала AD</i> .....	89
<i>Проверка качества масла</i> .....	90
<i>Проверка уровня масла</i> .....	90
Операции технического осмотра редуктора .....	90
Опции .....	72
Отклонение от плоскости .....	21
<b>П</b>	
Переход на другую монтажную позицию .....	22
Период обкатки .....	83
Периодичность замены масла .....	88
Периодичность технического обслуживания	
<i>Редуктор</i> .....	87
Периодичность технического осмотра	
<i>Редуктор</i> .....	87
Плоские цилиндрические редукторы .....	12
Подогрев .....	75
Подогрев редуктора .....	75
Покраска редуктора .....	28, 104
Потери от перемешивания масла .....	106
Предохранительная фрикционная муфта AR.. .....	72
Проверка качества масла .....	90
Проверка уровня масла .....	82, 90
<i>Через контрольное отверстие</i> .....	91, 100, 101, 104
<i>Через монтажную крышку</i> .....	93
Проверка уровня масла через отверстие для сапуна .....	97, 102
Применение по назначению .....	8
<b>Принцип гидротрансформатора</b>	
Феттингера .....	73
Пусковая муфта AT.. .....	73
<b>Р</b>	
Рабочие характеристики .....	18
Растворитель .....	20
Расширительный масляный бачок .....	79
Редукторы с полым валом .....	30
<i>Стяжная муфта</i> .....	40
<i>Шлизы</i> .....	33
<i>Шпоночный паз</i> .....	33
<i>TorqLOC®</i> .....	44
Редукторы со сплошным валом .....	28
Редукторы SPIROPLAN®	
<i>Монтажная позиция</i> .....	107
Редукторы SPIROPLAN® W37-W47 .....	17
Редуктор, установка .....	21
Ремонт .....	148
<b>С</b>	
Сервис .....	148
Сервисное обслуживание .....	148
Смазка для подшипников качения .....	137
Смазочные материалы .....	137
Сплошной вал .....	28
Сигнальные слова в указаниях по технике безопасности .....	5
<b>Т</b>	
Таблица смазочных материалов .....	138, 139
Тематические указания по технике безопасности .....	5
Технические данные .....	136
Технический осмотр .....	86
Товарные знаки .....	6
Транспортировка .....	9
<b>У</b>	
Удаление воздуха .....	26
Удаление воздуха из редуктора .....	26
Указания	
<i>Обозначение в документации</i> .....	5
Указания по технике безопасности .....	7
<i>Обозначение в документации</i> .....	5
<i>Общие сведения</i> .....	7
<i>Применение по назначению</i> .....	8
<i>Структура контекстных указаний</i> .....	6
<i>Структура тематических указаний</i> .....	5
<i>Транспортировка</i> .....	9





Универсальная монтажная позиция M0 .....	106
Уплотнения .....	82
Условное обозначение .....	18
Условия выполнения гарантийных требований .....	6
Условия окружающей среды .....	85
Установка редуктора .....	21
Устройство редукторов .....	11
Конические редукторы K..7 .....	14
Конические редукторы K..9 .....	13
Плоские цилиндрические редукторы .....	12
Редукторы SPIROPLAN® W10-W30 .....	16
Редукторы SPIROPLAN® W37-W47 .....	17
Цилиндрические редукторы .....	11
Червячные редукторы .....	15
Утечка .....	82
Утилизация .....	148
<b>Ф</b>	
Фланцевая муфта .....	76
Фторкаучук .....	85
<b>Ц</b>	
Цилиндрические редукторы .....	11
<b>Ч</b>	
Червячные редукторы .....	15
Чистящие средства .....	20
<b>Э</b>	
Эксплуатационные неисправности .....	146
Адаптер AM / AQ. / AL / EWH .....	147
Крышка входного вала AD .....	148
Редуктор .....	146
Эластомеры .....	85
<b>А</b>	
AD, крышка входного вала .....	67
AT, пусковая муфта .....	73
<b>Д</b>	
DUO, диагностический прибор .....	74
DUV, диагностический прибор .....	74
<b>М</b>	
M0, универсальная монтажная позиция .....	106
MX, монтажная позиция .....	106
<b>С</b>	
SPIROPLAN® W10-W30 .....	16
<b>Т</b>	
TorqLOC® .....	44











**SEW-EURODRIVE**  
**Driving the world**

**SEW**  
**EURODRIVE**

SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG  
P.O. Box 3023  
D-76642 Bruchsal/Germany  
Phone +49 7251 75-0  
Fax +49 7251 75-1970  
[sew@sew-eurodrive.com](mailto:sew@sew-eurodrive.com)

→ [www.sew-eurodrive.com](http://www.sew-eurodrive.com)